

|                                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>C.E.A.P.R.</b><br>Bureau de Navigabilité<br>1, route de Troyes<br>21121 DAROIS - France<br>Tél +33 380 35 25 22<br>Fax +33 380 35 25 25<br>www.ceapr.com | <b>L E T T R E   S E R V I C E</b><br><br><b>S E R V I C E   L E T T E R</b><br><br>N° <b>990813 Edition 4 Amdt 39</b> |                                                          |
| <b>DOCUMENTATION AVIONS CAP - CAP AIRPLANES DOCUMENTATION</b>                                                                                               |                                                                                                                        | ATA : XXX                                                |
| Annule et remplace : LS 990813 Edition 4 amdt 38                                                                                                            |                                                                                                                        | <i>Cancels and Supersedes: SL 990813 Issue 4 amdt 38</i> |

## APPLICABILITE - APPLICABILITY

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENTATION TECHNIQUE - CAP<br><i>TECHNICAL PUBLICATIONS - CAP</i> |
|----------------------------------------------------------------------|

## DESCRIPTION

Cette lettre service donne la liste des documents techniques disponibles sur le site internet **www.ceapr.com** pour l'ensemble des avions CAP

N/A signifie que le document n'existe pas.

Le tarif applicable est celui en vigueur à la date du téléchargement du document.

Pour accéder à la documentation listée ci-dessous, il faut dans un premier temps souscrire en ligne à l'abonnement de base depuis le site **www.ceapr.com**

Cela vous permettra d'obtenir un identifiant et un mot de passe qui vous seront demandés pour accéder à la documentation en ligne.

Les éléments surlignés en jaune dans ce document font cet amendement.

*This service letter gives the list of technical publications available on our website **www.ceapr.com** for all CAP series aircraft.*

*N/A means that the document doesn't exist.*

*The applicable price-list is the current one at document download time.*

*To access to the online documentations listed below, you first have to subscribe online to the basic publication service on website **www.ceapr.com***

*This subscription will give you a username (login) and a password necessary to access to the online publications.*

*The items highlighted in yellow in this document are the amendment.*

**Tarif abonnement de base (pour chaque type d'avion) à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2024 (H.T.)**  
**Price basic subscription (for each aircraft type) from January 1<sup>st</sup>, 2024 (ex VAT)**

|                                                                                                                | CAP10 B et C  | CAP20 ou 20L/S200 | CAP21         | CAP231 ou 231EX | CAP232        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Certificat et fiche de navigabilité<br><i>Type certificate &amp; T.C.D.S.</i>                                  | <b>137 €</b>  | <b>137 €</b>      | <b>137 €</b>  | <b>137 €</b>    | <b>137 €</b>  |
| Entretien (manuels, programmes, instructions,...)<br><i>Maintenance (manuals, schedules, instructions,...)</i> |               |                   |               |                 |               |
| Imprimés et divers<br><i>Forms &amp; miscellaneous</i>                                                         |               |                   |               |                 |               |
| Bulletins Services et Lettres Services<br><i>Services Bulletins &amp; Services Letters</i>                     |               |                   |               |                 |               |
| Compte collaborateur<br><i>Associates account</i>                                                              | <b>68,5 €</b> | <b>68,5 €</b>     | <b>68,5 €</b> | <b>68,5 €</b>   | <b>68,5 €</b> |

**Tarifs des extensions possibles à l'abonnement de base (H.T.)**  
**Price for optional extensions to the basic subscription (ex VAT)**

|                                                                        | CAP10 B et C  | CAP20 ou 20L/S200 | CAP21                    | CAP231 ou 231EX | CAP232        |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------------------------|-----------------|---------------|
| Catalogue de pièces détachées<br><i>Parts catalogue</i>                | <b>91 €</b>   | <b>45 €</b>       | <b>45 €</b><br>IPC CAP20 | <b>91 €</b>     | <b>91 €</b>   |
| Compte collaborateur<br><i>Associates account</i>                      | <b>45,5 €</b> | <b>22,5 €</b>     | <b>22,5 €</b>            | <b>45,5 €</b>   | <b>45,5 €</b> |
| Manuel de vol et suppléments<br><i>Flight manual &amp; supplements</i> | <b>86 €</b>   | <b>86 €</b>       | <b>86 €</b>              | <b>86 €</b>     | <b>86 €</b>   |
| Compte collaborateur<br><i>Associates account</i>                      | <b>43 €</b>   | <b>43 €</b>       | <b>43 €</b>              | <b>43 €</b>     | <b>43 €</b>   |

**Tarif abonnement Pack à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2024 (H.T.)**  
**Price Pack subscription from January 1<sup>st</sup>, 2024 (ex VAT)**

Abonnement réservé aux ateliers agréés avec un compte pièces de rechange CEAPR  
*Subscription reserved for approved workshops with an account spare parts CEAPR*

|                                                                         | CAP10 B et C | CAP20 ou 20L/S200 | CAP21                    | CAP231 ou 231EX | CAP232       |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------|-----------------|--------------|
| Abonnement de base + IPC<br><i>Basic subscription + Parts catalogue</i> | <b>229 €</b> | <b>184€</b>       | <b>184€</b><br>IPC CAP20 | <b>229 €</b>    | <b>229 €</b> |
| Compte collaborateur<br><i>Associates account</i>                       | <b>80 €</b>  | <b>58 €</b>       | <b>58 €</b>              | <b>80 €</b>     | <b>80 €</b>  |

## PUBLICATIONS

| Code article     | Titre                                                                        | Référence         | Ed. / Rév.        | Date Rév.                      |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| <i>Item code</i> | <i>Title</i>                                                                 | <i>Reference</i>  | <i>Is. / Rev.</i> | <i>Date of rev.</i>            |
| <b>CAP 10B</b>   |                                                                              |                   |                   |                                |
| 00351            | Manuel de vol jusqu'au n° de série 239                                       | 1000976           | 1972 / 16         | févr-07                        |
| 1001757          | Supplément au MdV 1000976                                                    | 1001757           | 2006              | ///////                        |
| 00352            | Manuel de vol du n° de série 240 à 282                                       | 1000977           | 1989 / 8          | févr-07                        |
| 1001758          | Supplément au MdV 1000977                                                    | 1001758           | 2006              | ///////                        |
| 00353            | <i>Flight manual</i>                                                         | <i>1000977 GB</i> | <i>1989 / 8</i>   | <i>febr-07</i>                 |
| 1001778          | <i>AFM 1000977GB Supplement</i>                                              | <i>1001778</i>    | <i>2006</i>       | <i>///////</i>                 |
| 00354            | Catalogue illustré de pièces détachées<br><i>Illustrated Parts Catalogue</i> | 1001811           | 2024              | Janvier                        |
| 00388            | Manuel d'entretien                                                           | 1001418           | 2 / 2             | Juin 2022                      |
| 1001418GB        | <i>Maintenance Manual</i>                                                    | <i>1001418GB</i>  | <i>2 / 2</i>      | <i>June 2022</i>               |
| 00356            | Programme d'entretien CAP10B                                                 | 1000923 Fr        | 3/5               | Juin 2022                      |
| 00357            | <i>CAP10B Maintenance program</i>                                            | <i>1000923 GB</i> |                   |                                |
| 1001759          | Supplément aux Programmes d'Entretien 1000923 et 1000830                     | 1001759           | 2006/1            | Fevr-16                        |
| 1001780          | <i>Manufacturer Maintenance schedules 1000923GB &amp; 1000830GB</i>          | <i>1001780</i>    | <i>2006/1</i>     | <i>Febr-16</i>                 |
| 00361            | Manuel de vol CAP10C                                                         | 1002610           | 2015 / 1          | Dec-2015                       |
| 00360            | <i>CAP10C Aircraft Flight Manual</i>                                         | <i>1002610GB</i>  | <i>2015 / 2</i>   | <i>Dec-2017</i>                |
| 1001756          | Supplément au MdV 1002610                                                    | 1001756           | 2006/1            | Fev-2016                       |
| 1001779          | <i>AFM 1002610GB supplement</i>                                              | <i>1001779</i>    |                   |                                |
| 00359            | Programme d'entretien CAP10C                                                 | 1000830           | 3/5               | Juin 2022                      |
| 00358            | <i>CAP10C Maintenance Program</i>                                            | <i>1000830 GB</i> |                   |                                |
| 1000958          | Vol de contrôle CAP10B                                                       | 1000958           | C                 | 13 octobre 04                  |
| 1000958GB        | <i>CAP10B Control Flight</i>                                                 | <i>1000958 GB</i> | <i>C</i>          | <i>Oct. 13<sup>th</sup>,04</i> |
| 1000790          | Vol de contrôle CAP10C                                                       | 1000790           | C                 | 13 octobre 04                  |
| 1000790GB        | <i>CAP10C Control Flight</i>                                                 | <i>1000790 GB</i> | <i>C</i>          | <i>Oct. 13<sup>th</sup>,04</i> |
| 1001392          | Vol de contrôle CAP10B après montage d'une aile CAP10C                       | 1001392           | B                 | 13 octobre 04                  |
| 1001392GB        | <i>CAP10B Control Flight after implementation of CAP10C wing</i>             | <i>1001392 GB</i> | <i>B</i>          | <i>Oct. 13<sup>th</sup>,04</i> |
| 97010            | Epreuves de voltige                                                          | 97010             | 1997/1            | 29-fev-16                      |

|               |                            |  |          |            |
|---------------|----------------------------|--|----------|------------|
| <b>CAP 20</b> |                            |  |          |            |
| 00362         | Manuel de vol              |  | 1975 / 2 | 01-sept-88 |
| 00363         | Manuel d'entretien         |  | 1973 / O | 29-juin-73 |
| 00364         | Catalogue pièces détachées |  | 1975     | 01-juin-75 |

|                      |                            |  |          |            |
|----------------------|----------------------------|--|----------|------------|
| <b>CAP 20L/S 200</b> |                            |  |          |            |
| 00364                | Catalogue pièces détachées |  | 1975     | 01-juin-75 |
| 00365                | Manuel de vol              |  | 1978 / O | 14-mars-78 |
| 00366                | Manuel d'entretien         |  | 1979 / O | 09-mai-79  |

|               |                    |  |          |            |
|---------------|--------------------|--|----------|------------|
| <b>CAP 21</b> |                    |  |          |            |
| 00367         | Manuel de vol      |  | 1983 / 3 | 07-jan-16  |
| 00368         | Manuel d'entretien |  | 1982 / O | 23-juil-82 |

### PUBLICATIONS

| Code article          | Titre                                                                                 | Référence                 | Ed. / Rév.        | Date Rév.                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------------|
| <i>Item code</i>      | <i>Title</i>                                                                          | <i>Reference</i>          | <i>Is. / Rev.</i> | <i>Date of rev.</i>           |
| <b>CAP 231</b>        |                                                                                       |                           |                   |                               |
| 00369                 | Manuel de vol                                                                         |                           | 1990 / 3          | 17-sept-98                    |
| <a href="#">00370</a> | <a href="#">Flight manual</a>                                                         |                           |                   | <a href="#">17-sept-98</a>    |
| 00371                 | Manuel de maintenance                                                                 |                           | 1990 / 1          | 15-mai-01                     |
| <a href="#">00372</a> | <a href="#">Maintenance Manual</a>                                                    |                           |                   | <a href="#">15-mai-01</a>     |
| 00373                 | Programme d'entretien                                                                 | 1002910                   | 2 / 1             | 04/06/2019                    |
| <a href="#">00374</a> | <a href="#">Maintenance schedule</a>                                                  | <a href="#">1002910GB</a> |                   | <a href="#">June 04, 2019</a> |
| 00375                 | Catalogue illustré de pièces détachées<br><a href="#">Illustrated Parts Catalogue</a> | 1002609                   | 2022              | Octobre                       |
| 1000246               | Vol de contrôle CAP231                                                                | 1000246                   | A                 | 28-fev-01                     |
| 97010                 | Epreuves de voltige                                                                   | 97010                     | 1997/1            | 29-fev-16                     |

| CAP 231 EX                   |                                                                                              |                                   |                                 |                                   |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 00375                        | Catalogue illustré de pièces détachées<br><i><a href="#">Illustrated Parts Catalogue</a></i> | 1002609                           | 2022                            | Octobre                           |
| 00376                        | Manuel de vol                                                                                |                                   | 1993 / 3                        | 08-févr-96                        |
| <i><a href="#">00377</a></i> | <i><a href="#">Flight manual</a></i>                                                         |                                   | <i><a href="#">1993 / 3</a></i> | <i><a href="#">08-févr-96</a></i> |
| 00378                        | Programme d'entretien                                                                        | 1001006 Fr                        | 2001 / 1                        | 27-juin-01                        |
| <i><a href="#">00379</a></i> | <i><a href="#">Maintenance schedule</a></i>                                                  | <i><a href="#">1001006 GB</a></i> |                                 | <i><a href="#">27-juin-01</a></i> |
| CAP 232                      |                                                                                              |                                   |                                 |                                   |
| 00380                        | Manuel de vol                                                                                |                                   | 2000 / 5                        | 24-sept-02                        |
| <i><a href="#">00381</a></i> | <i><a href="#">Flight manual</a></i>                                                         |                                   | <i><a href="#">1997 / 2</a></i> | <i><a href="#">25-oct-02</a></i>  |
| 00382                        | Catalogue illustré de pièces détachées<br><i><a href="#">Illustrated Parts Catalogue</a></i> | 1002601                           | 2022                            | Octobre                           |
| 00378                        | Programme d'entretien                                                                        | 1001006 Fr                        | 2001 / 1                        | 27-juin-01                        |
| <i><a href="#">00379</a></i> | <i><a href="#">Maintenance schedule</a></i>                                                  | <i><a href="#">1001006 GB</a></i> |                                 | <i><a href="#">27-juin-01</a></i> |
| 00389                        | Supplément Fumigène –<br><i><a href="#">Smoke system</a></i>                                 |                                   | 2000 / O                        | 07-janv-00                        |

**BULLETINS SERVICE - LETTRES SERVICE - INSTRUCTIONS SERVICE**  
**SERVICE BULLETINS - SERVICE LETTERS - SERVICE INSTRUCTIONS**

**CAP 10B**

| Titre - <i>Title</i>                                                                                     | Classification<br><i>Compliance</i> | Ed. / Rév.<br><i>Is. / rev.</i> | Date Rév.<br><i>Date of rev.</i> | CN / AD                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| BS n° 1 Ferrure d'attache de la sangle d'entre jambes du harnais voltige                                 | Recommandé                          | 1977 / O                        | 07-juil-77                       | ////////                     |
| <i>SB n° 1 Attachment bracket of the inter legs belt of aerobatics harness</i>                           | <i>Recommended</i>                  |                                 |                                  |                              |
| BS n° 2 Crique sur le revêtement d'intrados de la voilure                                                | Recommandé                          | 1977 / O                        | 19-juil-77                       | ////////                     |
| <i>SB n° 2 Cracks on the skin of the lower surface of the wing</i>                                       | <i>Recommended</i>                  |                                 |                                  |                              |
| BS n° 3 Remplacement du liquide de frein H55 par le fluide 4                                             | Recommandé                          | 1977 / O                        | 20-juil-77                       | ////////                     |
| <i>SB n° 3 Replacement of brake fluid lockheed #55 with Aero Shell Fluid #4</i>                          | <i>Recommended</i>                  |                                 |                                  |                              |
| BS n° 4 Bâti moteur                                                                                      | Impératif                           | 1977 / O                        | 17-nov-77                        | ////////                     |
| <i>SB n° 4 Engine mount</i>                                                                              | <i>Mandatory</i>                    |                                 |                                  |                              |
| BS n° 5 Potentiel cellule                                                                                | Impératif                           | 1977 / 1                        | 10-sept-96                       | ////////                     |
| <i>SB n° 5 Airframe potential</i>                                                                        | <i>Mandatory</i>                    |                                 |                                  |                              |
| BS n° 6 Carénage de pieds de manche                                                                      | Impératif                           | 1979 / O                        | 04-avr-79                        | 79-65-(A)<br>14/03/1979      |
| <i>SB n° 6 Stick boots</i>                                                                               | <i>Mandatory</i>                    |                                 |                                  |                              |
| BS n° 7 Installation de radiobalise de détresse                                                          | Impératif                           | 1979 / O                        | 27-juin-79                       | ////////                     |
| <i>SB n° 7 ELT Installation</i>                                                                          | <i>Mandatory</i>                    |                                 |                                  |                              |
| BS n° 10 Modification de l'emplacement de la batterie et du circuit électrique correspondant             | Impératif                           | 1987 / 1                        | 11-févr-97                       | ////////                     |
| <i>SB n° 10 Modification of the position of the battery and the electrical corresponding connections</i> | <i>Recommended</i>                  | 1987 / O                        | 16-nov-87                        |                              |
| BS n° 11 Inspection du guignol de direction                                                              | Impératif                           | 1988 / O                        | 10-oct-88                        | 88-134(A)<br>19/10/1988      |
| <i>SB n° 11 Rudder control-lever inspection</i>                                                          | <i>Mandatory</i>                    |                                 |                                  |                              |
| BS n° 12 Aménagement cabine - Rails de sièges                                                            | Facultatif                          | 1991 / 1                        | 26/11/18                         | ////////                     |
| <i>SB n° 12 Seat tracking</i>                                                                            | <i>Optional</i>                     |                                 |                                  |                              |
| BS n° 13 Circuit carburant - Déplacement du clapet vol dos                                               | Impératif                           | 1991 / O                        | 14-mai-91                        | 91-112(A)<br>29/05/1991      |
| <i>SB n° 13 Fuel system - Displacement of the separating valve</i>                                       | <i>Mandatory</i>                    |                                 |                                  |                              |
| BS n° 14 Circuit carburant - Installation Pompe électrique Weldon                                        | Facultatif                          | 1991 / O                        | 27-août-91                       | ////////                     |
| <i>SB n° 14 Fuel system - Weldon electric fuel pump installation</i>                                     | <i>Optional</i>                     |                                 |                                  |                              |
| BS n° 15 Voilure - Inspection longeron                                                                   | Impératif                           | 1992 / 2                        | 14-avr-02                        | 2001-616(A) R1<br>29/05/2002 |
| <i>SB n° 15 Wing - Main spar check</i>                                                                   | <i>Mandatory</i>                    |                                 |                                  |                              |
| BS n° 16 Voilure - Modification de la Nervure n° 1                                                       | Impératif                           | 1992 / O                        | 27-avr-92                        | 2003-375 (A)<br>01/10/2003   |
| <i>SB n° 16 Wing - Modification to n° 1 wing rib</i>                                                     | <i>Mandatory</i>                    |                                 |                                  |                              |
| BS n° 17 Modification militaires non approuvées dans le domaine civil                                    | Impératif                           | 1996 / O                        | 25-juil-96                       | ////////                     |
| <i>SB n° 17</i>                                                                                          | <i>Mandatory</i>                    | <i>French only</i>              |                                  |                              |

## CAP 10B

| Titre – <i>Title</i>                                                                                 |  | Classification<br><i>Compliance</i> | Ed. / Rév.<br><i>Is. / rev.</i> | Date Rév.<br><i>Date of rev.</i> | CN / AD                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| BS n° 990201 Crochet de verrouillage verrière                                                        |  | Recommandé                          | 1999 / O                        | 04-févr-99                       | //////////                 |
| <i>SB n° 990201 Canopy locking hook</i>                                                              |  | <i>Recommended</i>                  |                                 |                                  |                            |
| BS n° 990501 Vitesses limites de déclenché                                                           |  | Impératif                           | 1999 / O                        | 20-mai-99                        | //////////                 |
| <i>SB n° 990501 Airspeed limitation for snap-manoeuvers</i>                                          |  | <i>Mandatory</i>                    |                                 |                                  |                            |
| BS n° 990701 Références des garnitures de frein                                                      |  | Facultatif                          | 2000 / O                        | 26-juil-00                       | //////////                 |
| <i>SB n° 990701 Brake linings references</i>                                                         |  | <i>Optional</i>                     |                                 |                                  |                            |
| BS n° 000302R2 Echange de voilure CAP10B                                                             |  | Facultatif                          | 2002 / 2                        | 15-Juin 20                       | //////////                 |
| <i>SB n° 000302R2 CAP10B Wing chang</i>                                                              |  | <i>Optional</i>                     |                                 |                                  |                            |
| BS n° 000703 Références ceinture de sécurité                                                         |  | Facultatif                          | 2000 / O                        | 24-juil-00                       | //////////                 |
| <i>SB n° 000703 Safety belt references</i>                                                           |  | <i>Optional</i>                     |                                 |                                  |                            |
| BS n° 000705 Poulies                                                                                 |  | Recommandé                          | 2000 / O                        | 20-oct-00                        | //////////                 |
| <i>SB n° 000705 Pulleys</i>                                                                          |  | <i>Recommended</i>                  |                                 |                                  |                            |
| BS n° 010301 Poignée de verrière                                                                     |  | Facultatif                          | 2001 / O                        | 07-mai-01                        | //////////                 |
| <i>SB n° 010301 Canopy handle</i>                                                                    |  | <i>Optional</i>                     |                                 |                                  |                            |
| BS n° 010402 Pneus MICHELIN                                                                          |  | Facultatif                          | 2001 / O                        | 16-avr-01                        | //////////                 |
| <i>SB n° 010402 MICHELIN Tires</i>                                                                   |  | <i>Optional</i>                     |                                 |                                  |                            |
| BS n° 010701 Atterrisseurs et roues                                                                  |  | Facultatif                          | 2002 / O                        | 22-janv-02                       | //////////                 |
| <i>SB n° 010701 Landing gears and wheels</i>                                                         |  | <i>Optional</i>                     |                                 |                                  |                            |
| BS n° 020601 CAP10B – CAP232 – Instrument – Flexible tachymétrique – Référence                       |  | Facultatif                          | 2003 / 0                        | 12-mai-03                        | //////////                 |
| <i>SB nr 020601 CAP10B – CAP232 – Instrument – Tachometer cable – reference</i>                      |  | <i>Optional</i>                     |                                 |                                  |                            |
| BS n° 020620 CAP10C – Commandes de vol – Assemblage manche – pied de manche                          |  | Recommandé                          | 2003 / 0                        | 14-oct-03                        | //////////                 |
| <i>SB nr 020620 CAP10C – Flight controls – Stick handle to stick socket assembly</i>                 |  | <i>Recommended</i>                  |                                 |                                  |                            |
| BS n° 020710 CAP10B – Système électrique – Batterie – Remplacement                                   |  | Facultatif                          | 2003 / 3                        | octobre-05                       | //////////                 |
| <i>SB n° 020710 CAP10B – Electrical system – Battery – Replacement</i>                               |  | <i>Optional</i>                     |                                 |                                  |                            |
| BS n° 030303 CAP – Joint plat aluminium                                                              |  | Facultatif                          | 2003 / O                        | 10-avr-03                        | //////////                 |
| <i>SB nr 030303 CAP – Aluminium sealing gasket</i>                                                   |  | <i>Optional</i>                     |                                 |                                  |                            |
| BS n° 030404R2 CAP10B – Atterrisseur – Maître-cylindre de frein                                      |  | Recommandé                          | 2004 / 2                        | 24-jan-18                        | //////////                 |
| <i>SB nr 030404R2 CAP10B – Landing gear – Master brake cylinder</i>                                  |  | <i>Recommended</i>                  |                                 |                                  |                            |
| BS n° 030502 CAP10B – Mise à jour manuel de vol – Bras de levier <del>OBSOLETE</del> Intégré aux AFM |  | Impératif                           | 2008 / O                        | 11-avr-08                        | 2008 – 0071<br>15 APR 2008 |
| <i>SB nr 030502 CAP10B – Flight manual update – Lever arms <del>OBSOLETE</del> Integrated in AFM</i> |  | <i>Mandatory</i>                    |                                 |                                  |                            |
| BS n° 031004R1 CAP10C – Voilure – Longerons – Cales de fixation de carénage de manche                |  | Impératif                           | 2004 / 1                        | 12-nov-07                        | 2007 – 0296<br>07 DEC 2007 |
| <i>SB nr 031004R1 CAP10C – Wings – Main spar – Mount of control stick base cover</i>                 |  | <i>Mandatory</i>                    |                                 |                                  |                            |
| BS n° 031101 CAP10B – Commande de vol – remplacement axe de renvoi d'aileron                         |  | Impératif                           | 2004 / O                        | 16-juil-04                       | F-2004-144<br>18-août-04   |
| <i>SB nr 031101 CAP10B – Flight controls – aileron bellcrank pivot bolt replacement</i>              |  | <i>Mandatory</i>                    |                                 |                                  |                            |

## CAP 10B

| Titre – <i>Title</i>                                                                                          | Classification<br><i>Compliance</i> | Ed. / Rév.<br><i>Is. / rev.</i> | Date Rév.<br><i>Date of rev.</i> | CN / AD        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------|
| BS n° 040102 CAP10B – Carburant – Réservoir avant – Sangle de fixation                                        | Impératif                           | 2004 / 1                        | 18-sept-07                       | 2007 – 0285    |
| <a href="#">SB nr 040102 CAP10B – Fuel – Front tank – Support strap</a>                                       | <i>Mandatory</i>                    |                                 |                                  | 13 NOV 2007    |
| BS n° 040206 CAP10C – Commande de vol – Axe de bielle de manche                                               | Impératif                           | 2007 / O                        | 21-sept-07                       | EASA 2008-0060 |
| <a href="#">SB nr 040206 CAP10C – Flight controls – Tie rod bolt</a>                                          | <i>Mandatory</i>                    |                                 |                                  | 01 April 2008  |
| BS n° 040401 CAP10C – Voilure – Ailerons – Inspection supports de palette                                     | Impératif                           | 2004 / O                        | 29-oct-04                        | F-2005-049     |
| <a href="#">SB nr 040401 CAP10C – Wings – Ailerons – Inspection of spade supports</a>                         | <i>Mandatory</i>                    |                                 |                                  | 30-mars-05     |
| BS n° 040502 CAP10C – Train d'atterrissage – Cornières de train principal                                     | Impératif                           | 2008 / O                        | 06-mai-08                        | ////////       |
| <a href="#">SB nr 040502 CAP10C – Landing gear – Main gear profile angle</a>                                  | <i>Mandatory</i>                    |                                 |                                  |                |
| BS n° 040506 CAP10C – Train d'atterrissage – Soudure d'attache compas                                         | Impératif                           | 2004 / O                        | 07-juin-04                       | F-2004-108 A   |
| <a href="#">SB nr 040506 CAP10C – Main landing gear – Torque link attaching weld</a>                          | <i>Mandatory</i>                    |                                 |                                  | 07-juil-04     |
| BS n° 040707 CAP10B/CAP232 – Inspection du support inférieur de direction                                     | Impératif                           | 2004 / O                        | 29-juil-04                       | F-2004-143     |
| <a href="#">SB nr 040707 CAP10B/CAP232 – Rudder lower support – Inspection</a>                                | <i>Mandatory</i>                    |                                 |                                  | 18-août-04     |
| BS n° 041202 CAP10B – Instrument de bord – Protection indicateur de pression d'admission                      | Recommandé                          | 2007 / O                        | 16 –nov– 07                      | ////////       |
| <a href="#">SB n° 041202 CAP10B – On-board instruments – Protection of manifold pressure indicator</a>        | <i>Recommended</i>                  |                                 |                                  |                |
| BS n° 041204 Avions Robin & CAP – Détecteur de CO                                                             | Recommandé                          | 2008/ O                         | 19-mai-08                        | ////////       |
| <a href="#">SB n° 041204 Robin &amp; CAP aircraft – CO detector</a>                                           | <i>Recommended</i>                  |                                 |                                  |                |
| BS n° 050601 Avions Apex Aircraft – Pompe à vide                                                              | Facultatif                          | 2007 / O                        | 01-févr-07                       | ////////       |
| <a href="#">SB nr 050601 Apex Aircraft airplanes – Dry air pump</a>                                           | <i>Optional</i>                     |                                 |                                  |                |
| BS n° 050605 CAP10C – Connecteur circuit alternat au voisinage des pieds de manche                            | Impératif                           | 2006 / O                        | 17-oct-06                        | EASA 2007-0014 |
| <a href="#">SB nr 050605 CAP10C – Push-to-talk electrical circuit – Connector close to control stick base</a> | <i>Mandatory</i>                    |                                 |                                  | 12 January 07  |
| BS n° 051203 CAP10B – Alimentation électrique – Déplacement batterie vers l'arrière                           | Facultatif                          | 2006 / 1                        | 25-janv-07                       | ////////       |
| <a href="#">SB nr 051203 CAP10B – Electrical power – Moving the battery aft in the airplane</a>               | <i>Optional</i>                     |                                 |                                  |                |
| BS n° 060307 CAP10C – Voilure – Longerons principal – Cale centrale de longeron                               | Impératif                           | 2006 / 1                        | 02-nov-06                        | EASA 2007-0015 |
| <a href="#">SB nr 060307 CAP10C – Wings – Main spar – Wooden center block</a>                                 | <i>Mandatory</i>                    |                                 |                                  | 12 January 07  |
| BS n° 060603R1 CAP10C – Commande de vol – support de renvoi d'aileron et écrous prisonniers                   | Impératif                           | 2008/1                          | 12-sept-08                       |                |
| <a href="#">SB n° 060603R1 CAP10C – Flight controls – Aileron bellcrank support and wing captive nuts</a>     | <i>Mandatory</i>                    |                                 |                                  |                |
| BS n° 060907 CAP10B – Indicateur Température Extérieure OAT – Installation                                    | Facultatif                          | 2007 / O                        | 18-juin-07                       | ////////       |
| <a href="#">SB n° 060907 CAP10B – Outside Air Temperature OAT indicator – Installation</a>                    | <i>Optional</i>                     |                                 |                                  |                |



## CAP 10B

|                                                                                         |                  |        |           |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|-----------|-------------------------------------|
| BS n°6412001 CAP10C – Mise à jour Manuel de vol – Consigne de la sortie de vrille       | Impératif        | 2012/O | 29-nov-12 | EASA 2012-0253<br>30-nov-2012       |
| <a href="#">SB n° 6412001 CAP10C – Flight manual update – Spin recovery instruction</a> | <i>Mandatory</i> |        |           |                                     |
| BS n°170101 CAP10C – Mise à jour Manuel de vol en langue anglaise.                      | Impératif        | 2017/O | 05-dec-17 | EASA<br>MCA 10064231<br>04-jan-2018 |
| <a href="#">SB n°170101 CAP10C – English version AFM update</a>                         | <i>Mandatory</i> |        |           |                                     |



## CAP 10B

| Titre - <i>Title</i>                                                                                                                                                                                     | Classification<br><i>Compliance</i> | Ed. / Rév.<br><i>Is. / rev.</i> | Date Rév.<br><i>Date of rev.</i> | CN / AD  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------|
| IS n° 93-01 Mémento du mécanicien<br><i>SI n° 93-01 Memorandum for mechanics</i>                                                                                                                         | ////////                            | 1/0                             | 26-jan-2016                      | //////// |
| IS n° 990608 Calibration température cylindre<br><i>IS n°990608</i>                                                                                                                                      | ////////                            | 1999 / 1<br><i>French only</i>  | 08-sept-00                       | //////// |
| IS n° 1001133 Application colle ARALDITE 2015<br><i>IS n°1001133 Applying ARALDITE 2015 adhesive</i>                                                                                                     | ////////                            | 04/02/2003                      |                                  | //////// |
| IS n° 1001766 Renforcement cale centrale de longeron<br><i>IS n°1001766</i>                                                                                                                              | ////////                            | 27/03/06<br><i>French only</i>  | B-28/07/06                       | //////// |
| LS n° 1 Vérification des masses d'équilibrage aileron<br><i>SL n° 1 Aileron balance verification</i>                                                                                                     | ////////                            | 1979 / O                        | 18-juil-79                       | //////// |
| LS n° 2 Domaine de vol<br><i>SL n° 2 Flight envelope</i>                                                                                                                                                 | ////////                            | 1980 / O                        | 08-févr-80                       | //////// |
| LS n° 3 Réglages cellule<br><i>SL n° 3 Ailerons trim</i>                                                                                                                                                 | ////////                            | 1981 / 1                        | 19-oct-94                        | //////// |
| LS n° 4 Mise à l'air libre réservoir avant<br><i>SL n° 4 Front tank air vent</i>                                                                                                                         | ////////                            | 1984 / O                        | 06-nov-84                        | //////// |
| LS n° 5 Montage commande de tab de profondeur<br><i>SL n° 5 Assembling of the elevator trim tab control</i>                                                                                              | ////////                            | 1986 / O                        | 01-juil-86                       | //////// |
| LS n° 6 Ecrasement de l'étambot sous les ferrures d'articulation<br><i>SL n° 6 Crushing of the rudder post under the attaches of the rudder hinges</i>                                                   | ////////                            | 1986 / O                        | 01-juil-86                       | //////// |
| LS n° 7 Masse et centrage<br><i>SL n° 7 Respect of the certification limits of the CAP10B concerning maximum weight and balance</i>                                                                      | ////////                            | 1987 / 1<br>1987 / O            | 25-juil-96<br>15-juin-87         | //////// |
| LS n° 8 Modification de la position de clapet vol dos sur le circuit carburant<br><i>SL n° 8 Modification of the inverted fuel valve</i>                                                                 | ////////                            | 1987 / O                        | 13-nov-87                        | //////// |
| LS n° 9 Remplacement de la batterie NI.CAD SAFT 10-15 par une batterie étanche STECO 12 et 24<br><i>SL n° 9 Replacement of the NI-CAD SAFT battery 10-15 with the STECO Battery 12 &amp; 14</i>          | ////////                            | 1988 / O                        | 01-déc-88                        | //////// |
| LS n° 10 Remplacement du guignol de direction<br><i>SL n° 10 Replacement of rudder control lever</i>                                                                                                     | ////////                            | 1989 / O                        | 09-févr-89                       | //////// |
| LS n° 11 Alimentation électrique - Régulateur<br><i>SL n° 11 Electrical power supply - Regulator</i>                                                                                                     | ////////                            | 1989 / 1                        | 31-mai-94<br>05-févr-93          | //////// |
| LS n° 12 Modification des tuyauteries du circuit de freinage<br><i>SL n° 12 Transformation of the brake system lines</i>                                                                                 | ////////                            | 1989 / O                        | 09-oct-89                        | //////// |
| LS n° 13 Remplacement du relais de surtension PRESTOLITE X 17621 par un relais INTERAV (OVR 12B)<br><i>SL n° 13 Replacement of the overvoltage regulator PRESTOLITE X 17621 with a INTERAV (OVR 12B)</i> | ////////                            | 1989 / O                        | 30-nov-89                        | //////// |
| LS n° 14 Remplacement des tachymètres AC-RT7 par des tachymètres MITCHELL ref. 98480-23<br><i>SL n° 14 Replacement of tachymeter AC-RT7 with tachymeter MITCHELL ref. 98480-23</i>                       | ////////                            | 1989 / O                        | 30-nov-89                        | //////// |
| LS n° 15 Atterrisseur auxiliaire - Evolution technique<br><i>SL n° 15 Supplementary gear - Technical evolution</i>                                                                                       | ////////                            | 1991 / 1<br>1991 / O            | 30-nov-95<br>29-nov-91           | //////// |
| LS n° 16 Sélecteur réservoir carburant<br><i>LS n° 16</i>                                                                                                                                                | ////////                            | 1995 / O<br><i>French only</i>  | 08-sept-95                       | //////// |

|                                                                       |          |          |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|
| LS n° 031206 Train d'atterrissage - Mécanisme de valve (obus)         | //////// | 2003 / O | 22-déc-03 | //////// |
| <i>SL n° 031206 Landing gear - Air filling valve mechanism (core)</i> | //////// |          |           |          |

### CAP 10B

| Titre - <i>Title</i>                                                          | Classification<br><i>Compliance</i> | Ed. / Rév.<br><i>Is. / rev.</i> | Date Rév.<br><i>Date of rev.</i> | CN / <i>AD</i>          |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| LS n° 050902R1 Information à remonter au détenteur du Certificat de Type      | ////////                            | 2005 / 1                        | 01-juil-15                       | ////////                |
| <i>SL n° 050902R1 Information to provide the Type Certificate owner with</i>  | ////////                            |                                 |                                  |                         |
| LS 180603 Utilisation produit SOLO Entoilage                                  |                                     | 2019 / 2                        |                                  | EASA MC 10068557        |
| <i>SL 180603 Application of SOLO Product for covering</i>                     |                                     | <i>2019 / 2</i>                 |                                  | <i>EASA MC 10068557</i> |
| LS 180604 Remplacement indicateur de trim électrique                          | ////////                            | 2018 / 7                        | ////////                         | ////////                |
| <i>SL 180604 Electric TAB position indicator replacement</i>                  | ////////                            |                                 |                                  |                         |
| LS 190901 Réglage de la pression du train d'atterrissage – Pompe de précision | ////////                            | 2019                            | ////////                         | ////////                |
| <i>SL 190901 Landing gear pressure adjustment – Precision Pump</i>            | ////////                            |                                 |                                  |                         |
| LS 210201 Plaque d'identification constructeur et plaque d'immatriculation    | ////////                            | 2021                            | ////////                         | ////////                |
| <i>SL 210201 Manufacturer plate &amp; registration plate</i>                  | ////////                            |                                 |                                  |                         |

## CAP 20

| Titre - <i>Title</i>                                                                                                                                     | Classification<br><i>Compliance</i> | Ed. / Rév.<br><i>Is. / rev.</i> | Date Rév.<br><i>Date of rev.</i> | CN / AD                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| LS n° 1 Vérification des masses d'équilibrage aileron<br><i>SL n° 1 Aileron balance vérification</i>                                                     | ////////                            | 1979 / O                        | 18-juil-79                       | ////////                                    |
|                                                                                                                                                          | ////////                            |                                 |                                  |                                             |
| LS n° 3 Réglages cellule<br><i>SL n° 3 Ailerons trim</i>                                                                                                 | ////////                            | 1981 / 1                        | 19-oct-94                        | ////////                                    |
|                                                                                                                                                          | ////////                            |                                 |                                  |                                             |
| BS n° 030303 CAP - Joint plat aluminium<br><i>SB nr 030303 CAP - aluminium sealing gasket</i>                                                            | Facultatif<br><i>Optional</i>       | 2003 / O                        | 10-avr-03                        | ////////                                    |
|                                                                                                                                                          |                                     |                                 |                                  |                                             |
| BS n° 040707 CAP10B/CAP232 - Inspection du support inférieur de direction<br><i>SB nr 040707 CAP10B/CAP232 - Rudder lower support - Inspection</i>       | Impératif<br><i>Mandatory</i>       | 2004 / O                        | 29-juil-04                       | F-2004-143<br>18-août-04                    |
|                                                                                                                                                          |                                     |                                 |                                  |                                             |
| BS n° 041204 Avions Robin & CAP - Détecteur de CO<br><i>SB n° 041204 Robin &amp; CAP aircraft - CO detector</i>                                          | Recommandé<br><i>Recommended</i>    | 2008/ O                         | 19 mai 08                        | ////////                                    |
|                                                                                                                                                          |                                     |                                 |                                  |                                             |
| LS n° 050902R1 Information à remonter au détenteur du Certificat de Type<br><i>SL n° 050902R1 Information to provide the Type Certificate owner with</i> | ////////<br>////////                | 2005 / 1                        | 01-juil-15                       | ////////                                    |
|                                                                                                                                                          |                                     |                                 |                                  |                                             |
| LS 180603 Utilisation produit SOLO Entoilage<br><i>SL 180603 Application of SOLO Product for covering</i>                                                |                                     | 2019 / 2<br><i>2019 / 2</i>     |                                  | EASA MC 10068557<br><i>EASA MC 10068557</i> |
| LS 190901 Réglage de la pression du train d'atterrissage – Pompe de précision<br><i>SL 190901 Landing gear pressure adjustment – Precision Pump</i>      | ////////<br>////////                | 2019                            | ////////                         | ////////                                    |
|                                                                                                                                                          |                                     |                                 |                                  |                                             |
| LS 210201 Plaque d'identification constructeur et plaque d'immatriculation<br><i>SL 210201 Manufacturer plate &amp; registration plate</i>               | ////////<br>////////                | 2021                            | ////////                         | ////////                                    |
|                                                                                                                                                          |                                     |                                 |                                  |                                             |

## CAP 20L/S 200

| Titre - <i>Title</i>                                                                                                                                                           | Classification<br><i>Compliance</i> | Ed. / Rév.<br><i>Is. / rev.</i> | Date Rév.<br><i>Date of rev.</i> | CN / AD                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| BS n° 1 Inspection du longeron arrière de voilure<br><i>SB n° 1</i>                                                                                                            | Impératif                           | 1978 / O<br><i>French only</i>  | 01-déc-78                        | 78-234-(A)<br>20/12/1978                    |
| BS n° 2 Inspection bâti moteur<br><i>SB n° 2</i>                                                                                                                               | Impératif                           | 1979 / O<br><i>French only</i>  | 09-mai-79                        | 79-114-(A)<br>20/06/1979                    |
| BS n° 000703 Références ceinture de sécurité<br><i>SB n° 000703 Safety belt references</i>                                                                                     | Facultatif<br><i>Optional</i>       | 2000 / O                        | 24-juil-00                       | ////////                                    |
| BS n° 000705 Poulies<br><i>SB n° 000705 Pulleys</i>                                                                                                                            | Recommandé<br><i>Recommended</i>    | 2000 / O                        | 20-oct-00                        | ////////                                    |
| BS n° 020405 Raccordement bielle sur guignol de profondeur<br><i>SB n° 020405 Control rod - elevator lever connection</i>                                                      | Impératif<br><i>Mandatory</i>       | 2002 / O                        | 23-mai-02                        | 2002-298(A)<br>12/06/2002                   |
| LS n° 1 Vérification des masses d'équilibrage aileron<br><i>SL n° 1 Aileron balance verification</i>                                                                           | ////////<br><i>////////</i>         | 1979 / O                        | 18-juil-79                       | ////////                                    |
| BS n° 030303 CAP - Joint plat aluminium<br><i>SB nr 030303 CAP - aluminium sealing gasket</i>                                                                                  | Facultatif<br><i>Optional</i>       | 2003 / O                        | 10-avr-03                        | ////////                                    |
| BS n° 040707 CAP10B/CAP232 - Inspection du support inférieur de direction<br><i>SB nr 040707 CAP10B/CAP232 - Rudder lower support - Inspection</i>                             | Impératif<br><i>Mandatory</i>       | 2004 / O                        | 29-juil-04                       | F-2004-143<br>18-août-04                    |
| BS n° 041204 Avions Robin & CAP - Détecteur de CO<br><i>SB n° 041204 Robin &amp; CAP aircraft - CO detector</i>                                                                | Recommandé<br><i>Recommended</i>    | 2008 / O                        | 19 mai 08                        | ////////                                    |
| BS n° 050505 CAP231/CAP20L/CAP21 Longerons de voilure – Inspection semelle extradors<br><i>SB nr 050505 CAP231, CAP20L, CAP21 Wing main spar – Inspection of the upper cap</i> | Impératif<br><i>Mandatory</i>       | 2006 / O                        | 13-juil-06                       | EASA 2006-0210-E<br>12 July 2006            |
| LS n° 050902R1 Information à remonter au détenteur du Certificat de Type<br><i>SL n° 050902R1 Information to provide the Type Certificate owner with</i>                       | ////////<br><i>////////</i>         | 2005 / 1                        | 01-juil-15                       | ////////                                    |
| LS 180603 Utilisation produit SOLO Entoilage<br><i>SL 180603 Application of SOLO Product for covering</i>                                                                      |                                     | 2019 / 2<br><i>2019 / 2</i>     |                                  | EASA MC 10068557<br><i>EASA MC 10068557</i> |
| LS 190901 Réglage de la pression du train d'atterrissage – Pompe de précision<br><i>SL 190901 Landing gear pressure adjustment – Precision Pump</i>                            | ////////<br><i>////////</i>         | 2019                            | ////////                         | ////////                                    |
| LS 210201 Plaque d'identification constructeur et plaque d'immatriculation<br><i>SL 210201 Manufacturer plate &amp; registration plate</i>                                     | ////////<br><i>////////</i>         | 2021                            | ////////                         | ////////                                    |

## CAP 21

| Titre - <i>Title</i>                                                                                                                                                           | Classification<br><i>Compliance</i> | Ed. / Rév.<br><i>Is. / rev.</i> | Date Rév.<br><i>Date of rev.</i> | CN / AD                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| BS n° 000703 Références ceinture de sécurité<br><i>SB n° 000703 Safety belt references</i>                                                                                     | Facultatif<br><i>Optional</i>       | 2000 / O                        | 24-juil-00                       | //////////                                  |
| BS n° 000705 Poulies<br><i>SB n° 000705 Pulleys</i>                                                                                                                            | Recommandé<br><i>Recommended</i>    |                                 |                                  |                                             |
| BS n° 020405 Raccordement bielle sur guignol de profondeur<br><i>SB n° 020405 Control rod - elevator lever connection</i>                                                      | Impératif<br><i>Mandatory</i>       | 2002 / O                        | 23-mai-02                        | 2002-298(A)<br>12/06/2002                   |
| BS n° 030303 CAP - Joint plat aluminium<br><i>SB nr 030303 CAP - aluminium sealing gasket</i>                                                                                  | Facultatif<br><i>Optional</i>       | 2003 / O                        | 10-avr-03                        | //////////                                  |
| BS n° 041204 Avions Robin & CAP - Détecteur de CO<br><i>SB n° 041204 Robin &amp; CAP aircraft - CO detector</i>                                                                | Recommandé<br><i>Recommended</i>    | 2008 / O                        | 19 mai 08                        | //////////                                  |
| BS n° 050505 CAP231/CAP20L/CAP21 Longerons de voilure – Inspection semelle extradors<br><i>SB nr 050505 CAP231, CAP20L, CAP21 Wing main spar – Inspection of the upper cap</i> | Impératif<br><i>Mandatory</i>       | 2006 / O                        | 13-juil-06                       | EASA 2006-0210-E<br>12 July 2006            |
| LS n° 1 Fixation plan fixe horizontal<br><i>SL n° 1</i>                                                                                                                        | //////////<br><i>//////////</i>     | 1986 / O                        | 16-mai-86                        | //////////<br><i>French only</i>            |
| LS n° 3 Réglages cellule<br><i>SL n° 3 Ailerons trim</i>                                                                                                                       | //////////<br><i>//////////</i>     | 1981 / 1                        | 19-oct-94                        | //////////                                  |
| LS n° 050902R1 Information à remonter au détenteur du Certificat de Type<br><i>SL n° 050902R1 Information to provide the Type Certificate owner with</i>                       | //////////<br><i>//////////</i>     | 2005 / 1                        | 01-juil-15                       | //////////                                  |
| LS 180603 Utilisation produit SOLO Entoilage<br><i>SL 180603 Application of SOLO Product for covering</i>                                                                      |                                     | 2019 / 2<br><i>2019 / 2</i>     |                                  | EASA MC 10068557<br><i>EASA MC 10068557</i> |
| LS 210201 Plaque d'identification constructeur et plaque d'immatriculation<br><i>SL 210201 Manufacturer plate &amp; registration plate</i>                                     | //////////<br><i>//////////</i>     | 2021                            | //////////                       | //////////                                  |

## CAP 231

| Titre - <i>Title</i>                                                                                                                                                                                                 | Classification<br><i>Compliance</i> | Ed. / Rév.<br><i>Is. / rev.</i> | Date Rév.<br><i>Date of rev.</i> | CN / AD                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| BS n° 1 Modalités de surveillance bâti moteur<br><i>SB n° 1 Engine mount inspection procedure</i>                                                                                                                    | Impératif<br><i>Mandatory</i>       | 1991 / 4                        | 15-fév-2018                      | 2001-051(A)<br>07/02/2001            |
| BS n° 2 Voilure - Inspection du revêtement extradors<br><i>SB n° 2 Wings - Inspection of the upper wing surface skin</i>                                                                                             | Impératif<br><i>Mandatory</i>       | 1992 / O                        | 29-sept-92                       | 92-255 (A)<br>25/11/1992             |
| BS n° 3 Palonniers réglables<br><i>SB n° 3 Adjustable rudder pedals</i>                                                                                                                                              | Impératif<br><i>Mandatory</i>       | 1996 / O                        | 08-févr-96                       | ////////                             |
| BS n° 4 Bâti atterrisseur<br><i>SB n° 4 Main landing gear mount</i>                                                                                                                                                  | Impératif<br><i>Mandatory</i>       | 1996 / O                        | 29-oct-96                        | ////////                             |
| BS n° 980507 Augmentation de masse maxi en catégorie A<br><i>SB n° 980507 Increase of the category A maximum weight</i>                                                                                              | Recommandé<br><i>Recommended</i>    | 1998 / O                        | 12-mai-98                        | ////////                             |
| BS n° 980508 Palonniers<br><i>SB n° 980508 Rudder pedals</i>                                                                                                                                                         | Impératif<br><i>Mandatory</i>       | 1998 / O                        | 27-juil-98                       | 98-403(A)<br>21/10/1998              |
| BS n° 000703 Références ceinture de sécurité<br><i>SB n° 000703 Safety belt references</i>                                                                                                                           | Facultatif<br><i>Optional</i>       | 2000 / O                        | 24-juil-00                       | ////////                             |
| BS n° 000705 Poulies<br><i>SB n° 000705 Pulleys</i>                                                                                                                                                                  | Recommandé<br><i>Recommended</i>    | 2000 / O                        | 20-oct-00                        | ////////                             |
| BS n° 020405 Raccordement bielle sur guignol de profondeur<br><i>SB n° 020405 Control rod - elevator lever connection</i>                                                                                            | Impératif<br><i>Mandatory</i>       | 2002 / O                        | 23-mai-02                        | 2002-298(A)<br>12/06/2002            |
| BS n° 030303 CAP - Joint plat aluminium<br><i>SB nr 030303 CAP - aluminium sealing gasket</i>                                                                                                                        | Facultatif<br><i>Optional</i>       | 2003 / O                        | 10-avr-03                        | ////////                             |
| BS n° 040707 CAP10B/CAP232 - Inspection du support inférieur de direction<br><i>SB nr 040707 CAP10B/CAP232 - Rudder lower support - Inspection</i>                                                                   | Impératif<br><i>Mandatory</i>       | 2004 / O                        | 29-juil-04                       | F-2004-143<br>18-août-04             |
| BS n° 041204 Avions Robin & CAP - Détecteur de CO<br><i>SB n° 041204 Robin &amp; CAP aircraft - CO detector</i>                                                                                                      | Recommandé<br><i>Recommended</i>    | 2008 / O                        | 19 mai 08                        | ////////                             |
| BS n° 050505 CAP231/CAP20L/CAP21 Longerons de voilure – Inspection semelle extradors<br><i>SB nr 050505 CAP231, CAP20L, CAP21 Wing main spar – Inspection of the upper cap</i>                                       | Impératif<br><i>Mandatory</i>       | 2006 / O                        | 13-juil-06                       | EASA 2006-0210-E<br>12 July 2006     |
| BS n° 060305 CAP231/CAP231EX - Renforts de précaution sur attaches bâti moteur et inspection<br><i>SB n° 060305 CAP231/CAP231EX - Reinforcement on engine mount attachments as a precaution and major inspection</i> | Impératif<br><i>Mandatory</i>       | 2006 / O                        | 13-juil-06                       | EASA 2006-0211-E<br>12 July 2006     |
| LS n° 3 Réglages cellule<br><i>SL n° 3 Ailerons trim</i>                                                                                                                                                             | ////////<br>////////                | 1981 / 1                        | 19-oct-94                        | ////////                             |
| LS n° 050902R1 Information à remonter au détenteur du Certificat de Type<br><i>SL n° 050902R1 Information to provide the Type Certificate owner with</i>                                                             | ////////<br>////////                | 2005 / 1                        | 01-juil-15                       | ////////                             |
| LS 180603 Utilisation produit SOLO Entoilage<br><i>SL 180603 Application of SOLO Product for covering</i>                                                                                                            | ////////<br>////////                | 2019 / 2<br>2019 / 2            |                                  | EASA MC 10068557<br>EASA MC 10068557 |

## CAP 231

| Titre - <i>Title</i>                                                                                                                                                          | Classification<br><i>Compliance</i> | Ed. / Rév.<br><i>Is. / rev.</i> | Date Rév.<br><i>Date of rev.</i> | CN / AD                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| BS n° 000703 Références ceinture de sécurité<br><i>SB n° 000703 Safety belt references</i>                                                                                    | Facultatif<br><i>Optional</i>       | 2000 / O                        | 24-juil-00                       | //////////                                  |
| BS n° 000705 Poulies<br><i>SB n° 000705 Pulleys</i>                                                                                                                           | Recommandé<br><i>Recommended</i>    |                                 |                                  |                                             |
| BS n° 020405 Raccordement bielle sur guignol de profondeur<br><i>SB n° 020405 Control rod - elevator lever connection</i>                                                     | Impératif<br><i>Mandatory</i>       | 2002 / O                        | 23-mai-02                        | 2002-298(A)<br>12/06/2002                   |
| BS n° 030303 CAP - Joint plat aluminium<br><i>SB nr 030303 CAP - aluminium sealing gasket</i>                                                                                 | Facultatif<br><i>Optional</i>       | 2003 / O                        | 10-avr-03                        | //////////                                  |
| BS n° 041204 Avions Robin & CAP - Détecteur de CO<br><i>SB n° 041204 Robin &amp; CAP aircraft - CO detector</i>                                                               | Recommandé<br><i>Recommended</i>    | 2008 / O                        | 19 mai 08                        | //////////                                  |
| BS n° 050505 CAP231/CAP20L/CAP21 Longeron de voilure – Inspection semelle extradors<br><i>SB nr 050505 CAP231, CAP20L, CAP21 Wing main spar – Inspection of the upper cap</i> | Impératif<br><i>Mandatory</i>       | 2006 / O                        | 13-juil-06                       | EASA 2006-0210-E<br>12 July 2006            |
| LS n° 1 Fixation plan fixe horizontal<br><i>SL n° 1</i>                                                                                                                       | //////////<br><i>//////////</i>     | 1986 / O                        | 16-mai-86                        | //////////                                  |
| LS n° 3 Réglages cellule<br><i>SL n° 3 Ailerons trim</i>                                                                                                                      | //////////<br><i>//////////</i>     | 1981 / 1                        | 19-oct-94                        | //////////                                  |
| LS n° 050902R1 Information à remonter au détenteur du Certificat de Type<br><i>SL n° 050902R1 Information to provide the Type Certificate owner with</i>                      | //////////<br><i>//////////</i>     | 2005 / 1                        | 01-juil-15                       | //////////                                  |
| LS 180603 Utilisation produit SOLO Entoilage<br><i>SL 180603 Application of SOLO Product for covering</i>                                                                     | //////////<br><i>//////////</i>     | 2019 / 2<br><i>2019 / 2</i>     |                                  | EASA MC 10068557<br><i>EASA MC 10068557</i> |
| LS 210201 Plaque d'identification constructeur et plaque d'immatriculation<br><i>SL 210201 Manufacturer plate &amp; registration plate</i>                                    | //////////<br><i>//////////</i>     | 2021                            | //////////                       | //////////                                  |



## CAP 231EX

| Titre - Title                                                                                                                                                                                                        | Classification<br><i>Compliance</i> | Ed. / Rév.<br><i>Is. / rev.</i> | Date Rév.<br><i>Date of rev.</i> | CN / AD                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| BS n° 1 Modalités de surveillance bâti moteur<br><i>SB n° 1 Engine mount inspection procedure</i>                                                                                                                    | Impératif<br><i>Mandatory</i>       | 1991 / 4                        | 15-fév-2018                      | 2001-051(A)<br>07/02/2001            |
| BS n° 3 Palonniers réglables<br><i>SB n° 3 Adjustable rudder pedals</i>                                                                                                                                              | Impératif<br><i>Mandatory</i>       | 1996 / O0                       | 08-févr-96                       | ////////                             |
| BS n° 980901 Cde de vol - Compensateur - Axe de conjugaison de tab<br><i>SB n° 980901 Flight Cntrls - Tab - Replacement &amp; inspection of Trim tab axle</i>                                                        | Impératif<br><i>Mandatory</i>       | 1998 / 4                        | juin 2004                        | 2001-133(A) R3<br>07/07/2004         |
| BS n° 980508 Palonniers<br><i>SB n° 980508 Rudder pedals</i>                                                                                                                                                         | Impératif<br><i>Mandatory</i>       | 1998 / O                        | 27-juil-98                       | 98-403(A)<br>21/10/1998              |
| BS n° 000705 Poulies<br><i>SB n° 000705 Pulleys</i>                                                                                                                                                                  | Recommandé<br><i>Recommended</i>    | 2000 / O                        | 20-oct-00                        | ////////                             |
| BS n° 020405 Raccordement bielle sur guignol de profondeur<br><i>SB n° 020405 Control rod - elevator lever connection</i>                                                                                            | Impératif<br><i>Mandatory</i>       | 2002 / O                        | 23-mai-02                        | 2002-298(A)<br>12/06/2002            |
| BS n° 030303 CAP - Joint plat aluminium<br><i>SB nr 030303 CAP - aluminium sealing gasket</i>                                                                                                                        | Facultatif<br><i>Optional</i>       | 2003 / O                        | 10-avr-03                        | ////////                             |
| BS n° 040707 CAP10B/CAP232 - Inspection du support inférieur de direction<br><i>SB nr 040707 CAP10B/CAP232 - Rudder lower support - Inspection</i>                                                                   | Impératif<br><i>Mandatory</i>       | 2004 / O                        | 29-juil-04                       | F-2004-143<br>18-août-04             |
| BS n° 041204 Avions Robin & CAP - Détecteur de CO<br><i>SB n° 041204 Robin &amp; CAP aircraft - CO detector</i>                                                                                                      | Recommandé<br><i>Recommended</i>    | 2008/ O                         | 19 mai 08                        | ////////                             |
| BS n° 060305 CAP231/CAP231EX - Renforts de précaution sur attaches bâti moteur et inspection<br><i>SB n° 060305 CAP231/CAP231EX - Reinforcement on engine mount attachments as a precaution and major inspection</i> | Impératif<br><i>Mandatory</i>       | 2006 / O                        | 13-juil-06                       | EASA 2006-0211-E<br>12 July 2006     |
| LS n° 3 Réglages cellule<br><i>SL n° 3 Ailerons trim</i>                                                                                                                                                             | ////////<br>////////                | 1981 / 1                        | 19-oct-94                        | ////////                             |
| LS n° 050902R1 Information à remonter au détenteur du Certificat de Type<br><i>SL n° 050902R1 Information to provide the Type Certificate owner with</i>                                                             | ////////<br>////////                | 2005 / 1                        | 01-juil-15                       | ////////                             |
| LS 180603 Utilisation produit SOLO Entoilage<br><i>SL 180603 Application of SOLO Product for covering</i>                                                                                                            | ////////<br>////////                | 2019 / 2<br>2019 / 2            |                                  | EASA MC 10068557<br>EASA MC 10068557 |
| LS 210201 Plaque d'identification constructeur et plaque d'immatriculation<br><i>SL 210201 Manufacturer plate &amp; registration plate</i>                                                                           | ////////<br>////////                | 2021                            | ////////                         | ////////                             |

## CAP 232

| Titre - <i>Title</i>                                                                                                                                          | Classification<br><i>Compliance</i>                               | Ed. / Rév.<br><i>Is. / rev.</i> | Date Rév.<br><i>Date of rev.</i> | CN / <i>AD</i>                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| BS n° 1 Modalités de surveillance bâti moteur<br><i>SB n° 1 Engine mount inspection procedure</i>                                                             | Impératif<br><i>Mandatory</i>                                     | 1991 / 4                        | 15-fév-2018                      | 2001-051(A)<br>07/02/2001        |
| BS n° 3 Palonniers réglables<br><i>SB n° 3 Adjustable rudder pedals</i>                                                                                       | Impératif<br><i>Mandatory</i>                                     |                                 |                                  |                                  |
| BS n° 980508 Palonniers<br><i>SB n° 980508 Rudder pedals</i>                                                                                                  | Impératif<br><i>Mandatory</i>                                     | 1998 / O                        | 27-juil-98                       | 98-403(A)<br>21/10/1998          |
| BS n° 980901 Cde de vol - Compensateur - Axe de conjugaison de tab<br><i>SB n° 980901 Flight Cntrls - Tab - Replacement &amp; inspection of Trim tab axle</i> | Impératif<br><i>Mandatory</i>                                     | 1998 / 4                        | juin 2004                        | 2001-133(A) R3<br><br>07/07/2004 |
| BS n° 980701 Robinet et filtre essence<br><i>SB n° 980701 Fuel selector and filter</i>                                                                        | Recommandé<br><i>Recommended</i>                                  |                                 |                                  |                                  |
| BS n° 990203 Système fumigène<br><i>SB n° 990203 Smoke système</i>                                                                                            | Facultatif<br><i>Optional</i>                                     | 2000 / O                        | 15-sept-00                       | //////////                       |
| <del>BS n° 990603 Jambe de train</del><br><del><i>SB n° 990603 Main gear leg</i></del>                                                                        | Annulé (voir BS 020717)<br><i>Superseded (refer to SB 020717)</i> |                                 |                                  |                                  |
| <del>BS n° 990805 Montage atterrisseur principal</del><br><del><i>SB n° 990805 Mounting main gear</i></del>                                                   | Annulé (voir BS 020717)<br><i>Superseded (refer to SB 020717)</i> |                                 |                                  |                                  |
| BS n° 991006 Butées réglables de pied de manche<br><i>SB n° 991006 Root stickadjustable stops</i>                                                             | Impératif<br><i>Mandatory</i>                                     | 2000 / O                        | 05-janv-00                       | 2000-103(A)<br>23/02/2000        |
| BS n° 000107 Bielles en aluminium<br><i>SB n° 000107 Aluminium control rods</i>                                                                               | Impératif<br><i>Mandatory</i>                                     |                                 |                                  |                                  |
| BS n° 000202 Relais démarreur<br><i>SB n° 000202 Starter Relay</i>                                                                                            | Impératif<br><i>Mandatory</i>                                     | 2000 / O                        | 09-nov-00                        | 2001/038(A)<br>24/01/2001        |
| BS n° 000601 Roulement de pied de manche<br><i>SB n° 000601 Stick pivot bearing</i>                                                                           | Impératif<br><i>Mandatory</i>                                     |                                 |                                  |                                  |
| BS n° 000604 Références de pédale de palonnier<br><i>SB n° 000604 Rudder pedal references</i>                                                                 | Facultatif<br><i>Optional</i>                                     | 2000 / O                        | 06-nov-00                        | //////////                       |
| BS n° 000703 Références ceinture de sécurité<br><i>SB n° 000703 Safety belt references</i>                                                                    | Facultatif<br><i>Optional</i>                                     |                                 |                                  |                                  |
| BS n° 000705 Poulies<br><i>SB n° 000705 Pulleys</i>                                                                                                           | Recommandé<br><i>Recommended</i>                                  | 2000 / O                        | 20-oct-00                        | //////////                       |
| BS n° 000801 Fixation du cache de pied de manche<br><i>SB n° 000801 Control stick cover installation</i>                                                      | Impératif<br><i>Mandatory</i>                                     |                                 |                                  |                                  |
| BS n° 001102 Cornière inférieure capot moteur<br><i>SB n° 001102 Engine cowl angle bracket</i>                                                                | Recommandé<br><i>Recommended</i>                                  | 2001 / O                        | 07-mars-01                       | //////////                       |
| BS n° 001103 4 infos<br><i>SB n° 001103 4 info</i>                                                                                                            | Facultatif<br><i>Optional</i>                                     |                                 |                                  |                                  |
| BS n° 001201 Balise de détresse<br><i>SB n° 001201 Emergency locator transmitter</i>                                                                          | Facultatif<br><i>Optional</i>                                     | 2002 / O                        | 26-févr-02                       | //////////                       |
| BS n° 010201 Carénages d'emplanture<br><i>SB n° 010201 Wing root fairing</i>                                                                                  | Facultatif<br><i>Optional</i>                                     |                                 |                                  |                                  |
| BS n° 010402 Pneus MICHELIN<br><i>SB n° 010402 MICHELIN Tires</i>                                                                                             | Facultatif<br><i>Optional</i>                                     | 2001 / O                        | 16-avr-01                        | //////////                       |
| BS n° 010404 Prise auxiliaire<br><i>SB n° 010404 Auxiliary electrical socket</i>                                                                              | Facultatif<br><i>Optional</i>                                     |                                 |                                  |                                  |

## CAP 232

| Titre - <i>Title</i>                                                                                                                                                           | Classification<br><i>Compliance</i> | Ed. / Rév.<br><i>Is. / rev.</i> | Date Rév.<br><i>Date of rev.</i> | CN / AD                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| BS n° 010603 Mise à l'air libre des réservoirs d'aile<br><i>SB n° 010603 Wing fuel tank vent</i>                                                                               | Impératif<br><i>Mandatory</i>       | 2001 / O                        | 11-juin-01                       | 2001-244(A)<br>11/07/2001                   |
| BS n° 010605 Montage de support de roue<br><i>SB n° 010605 Wheel support assembly</i>                                                                                          | Recommandé<br><i>Recommended</i>    |                                 |                                  |                                             |
| BS n° 010704 Prolongateur d'orifice de réservoir p.<br><i>SB n° 010704 Main tank filler port extension</i>                                                                     | Facultatif<br><i>Optional</i>       | 2001 / O                        | 27-août-01                       | ////////                                    |
| BS n° 010803 Embouts à rotule<br><i>SB n° 010803 Rod end bearings</i>                                                                                                          | Impératif<br><i>Mandatory</i>       | 2002 / 1                        | 20-nov-02                        | 2002-604(A)<br>11/12/2002                   |
| BS n° 020202 CAP232 - Cadre 3 - Augmentation distance cadre - bielle de profondeur<br><i>SB n° 020202 CAP232 - Former 3 - Increased distance between former - elevator rod</i> | Recommandé<br><i>Recommended</i>    | 2002 / 0                        | 09-oct-02                        | ////////                                    |
| BS n° 020204 Augmentation de la masse maximale CAP232<br><i>SB n° 020204 CAP232 maximum weight increasing</i>                                                                  | Impératif<br><i>Mandatory</i>       | 2002 / O                        | 25-févr-02                       | 2002-245(A)<br>15/05/2002                   |
| BS n° 020405 Liaison bielle sur guignol de profondeur<br><i>SB n° 020405 Control rod - elevator lever connection</i>                                                           | Impératif<br><i>Mandatory</i>       | 2002 / O                        | 23-mai-02                        | 2002-298(A)<br>12/06/2002                   |
| BS n° 020601 CAP10B - CAP232 - Instrument - Flexible tachymétrique - Référence<br><i>SB nr 020601 CAP10B - CAP232 - Instrument - Tachometer cable - reference</i>              | Facultatif<br><i>Optional</i>       | 2003 / O                        | 12-mai-03                        | ////////                                    |
| BS n° 020717 CAP232 - Train d'atterrissage - Montage jambe de train sur platine<br><i>SB nr 020717 CAP232 - Landing gear - Installation of gear leg</i>                        | Facultatif<br><i>Optional</i>       | 2007 / O                        | 23 mai 2007                      | ////////                                    |
| BS n° 030303 CAP - Joint plat aluminium<br><i>SB nr 030303 CAP - Aluminium sealing gasket</i>                                                                                  | Facultatif<br><i>Optional</i>       | 2003 / O                        | 10-avr-03                        | ////////                                    |
| BS n° 040707 CAP10B/CAP232 - Inspection du support inférieur de direction<br><i>SB nr 040707 CAP10B/CAP232 - Rudder lower support - Inspection</i>                             | Impératif<br><i>Mandatory</i>       | 2004 / 0                        | 29-juil-04                       | F-2004-143<br>18-août-04                    |
| BS n° 041204 Avions Robin & CAP - Détecteur de CO<br><i>SB n° 041204 Robin &amp; CAP aircraft - CO detector</i>                                                                | Recommandé<br><i>Recommended</i>    | 2008 / O                        | 19 mai 08                        | ////////                                    |
| LS n° 3 Réglages cellule<br><i>SL n° 3 Ailerons trim</i>                                                                                                                       | ////////<br><i>////////</i>         | 1981 / 1                        | 19-oct-94                        | ////////                                    |
| LS n° 050902R1 Information à remonter au détenteur du Certificat de Type<br><i>SL n° 050902R1 Information to provide the Type Certificate owner with</i>                       | ////////<br><i>////////</i>         | 2005 / 1                        | 01-juil-15                       | ////////                                    |
| LS 180604 Remplacement indicateur de trim électrique<br><i>SL 180604 Electric TAB position indicator replacement</i>                                                           | ////////<br><i>////////</i>         | 2018 / 7<br><i>2018 / 7</i>     | ////////<br><i>////////</i>      | ////////<br><i>////////</i>                 |
| LS 180603 Utilisation produit SOLO Entoilage<br><i>SL 180603 Application of SOLO Product for covering</i>                                                                      | ////////<br><i>////////</i>         | 2019 / 2<br><i>2019 / 2</i>     |                                  | EASA MC 10068557<br><i>EASA MC 10068557</i> |
| LS 210201 Plaque d'identification constructeur et plaque d'immatriculation<br><i>SL 210201 Manufacturer plate &amp; registration plate</i>                                     | ////////<br><i>////////</i>         | 2021                            | ////////                         | ////////                                    |