

<b>C.E.A.P.R.</b> Bureau de Navigabilité 1, route de Troyes 21121 DAROIS - France Tél +33 380 35 25 22 Fax +33 380 35 25 25 www.ceapr.com	<b>LETTRE SERVICE</b>  <b>SERVICE LETTER</b>  N° <b>990813 Edition 4 Amdt 24</b>
<b>DOCUMENTATION AVIONS CAP - CAP AIRPLANES DOCUMENTATION</b>	ATA : XXX
Annule et remplace : LS 990813 Edition 4 amdt 23 <i>Cancel and Supersedes: SL 990813 Issue 4 amdt 23</i>	

## APPLICABILITE - APPLICABILITY

DOCUMENTATION TECHNIQUE - CAP  
*TECHNICAL PUBLICATIONS - CAP*

## DESCRIPTION

Cette lettre service donne la liste des documents techniques disponibles sur le site internet **www.ceapr.com** pour l'ensemble des avions CAP

N/A signifie que le document n'existe pas.

Le tarif applicable est celui en vigueur à la date du téléchargement du document.

Pour accéder à la documentation listée ci-dessous, il faut dans un premier temps souscrire en ligne à l'abonnement de base depuis le site **www.ceapr.com**

Cela vous permettra d'obtenir un identifiant et un mot de passe qui vous seront demandés pour accéder à la documentation en ligne.

Les éléments surlignés en jaune dans ce document font cet amendement.

*This service letter gives the list of technical publications available on our website **www.ceapr.com** for all CAP series aircraft.*

*N/A means that the document doesn't exist.*

*The applicable price-list is the current one at document download time.*

*To access to the online documentations listed below, you first have to subscribe online to the basic publication service on website **www.ceapr.com***

*This subscription will give you a username (login) and a password necessary to access to the online publications.*

*The items highlighted in yellow in this document are the amendment.*

**Tarif abonnement de base (pour chaque type d'avion) à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2018 (H.T.)**  
**Price basic subscription (for each aircraft type) from January 1<sup>st</sup>, 2018 (ex VAT)**

	CAP10 B et C <i>CAP10 B &amp; C</i>	CAP20 ou 20L/S200 <i>CAP20 ou 20L/S200</i>	CAP231 ou 231EX <i>CAP231 ou 231EX</i>	CAP232 <i>CAP232</i>
Certificat et fiche de navigabilité <i>Type certificate &amp; T.C.D.S.</i>				
Entretien (manuels, programmes, instructions,...) <i>Maintenance (manuals, schedules, instructions,...)</i>	<b>124 €</b>	<b>124 €</b>	<b>124 €</b>	<b>124 €</b>
Imprimés et divers <i>Forms &amp; miscellaneous</i>				
Bulletins Services et Lettres <i>Services Bulletins &amp; Services Letters</i>				
Compte collaborateur <i>Associates account</i>	<b>62 €</b>	<b>62 €</b>	<b>62 €</b>	<b>62 €</b>

**Tarifs des extensions possibles à l'abonnement de base (H.T.)**  
**Price for optional extensions to the basic subscription (ex VAT)**

	CAP10 B et C <i>CAP10 B &amp; C</i>	CAP20 ou 20L/S200 <i>CAP20 ou 20L/S200</i>	CAP231 ou 231EX <i>CAP231 ou 231EX</i>	CAP232 <i>CAP232</i>
Catalogue de pièces détachées <i>Parts catalogue</i>	<b>82 €</b>	<b>41 €</b>	<b>82 €</b>	<b>82 €</b>
Compte collaborateur <i>Associates account</i>	<b>41 €</b>	<b>20,5 €</b>	<b>41 €</b>	<b>41 €</b>
Manuel de vol et suppléments <i>Flight manual &amp; supplements</i>	<b>77 €</b>	<b>77 €</b>	<b>77 €</b>	<b>77 €</b>
Compte collaborateur <i>Associates account</i>	<b>38,50€</b>	<b>38,50€</b>	<b>38,50€</b>	<b>38,50€</b>

**Tarif abonnement Pack à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2018 (H.T.)**  
**Price Pack subscription from January 1<sup>st</sup>, 2018 (ex VAT)**

Abonnement réservé aux ateliers agréés avec un compte pièces de rechange CEAPR  
*Subscription reserved for approved workshops with an account spare parts CEAPR*

	CAP10	CAP232	CAP20 ou 20L/S200	CAP231 ou 231EX
Abonnement de base + IPC <i>Basic subscription + Parts catalogue</i>	<b>206 €</b>	<b>206 €</b>	<b>165€</b>	<b>206 €</b>
Compte collaborateur <i>Associates account</i>	<b>72 €</b>	<b>72 €</b>	<b>52 €</b>	<b>72 €</b>

# CEPR

PARTS & SERVICES  
PUBLICATIONS

Code article	Titre	Référence	Ed. / Rév.	Date Rév.
<i>Item code</i>	<i>Title</i>	<i>Reference</i>	<i>Is. / Rev.</i>	<i>Date of rev.</i>
<b>CAP 10B</b>				
00351	Manuel de vol jusqu'au n° de série 239	1000976	1972 / 16	févr-07
1001757	Supplément au MdV 1000976	1001757	2006	///////
00352	Manuel de vol du n° de série 240 à 282	1000977	1989 / 8	févr-07
1001758	Supplément au MdV 1000977	1001758	2006	///////
00353	<i>Flight manual</i>	<i>1000977 GB</i>	<i>1989 / 8</i>	<i>febr-07</i>
1001778	<i>AFM 1000977GB Supplement</i>	<i>1001778</i>	<i>2006</i>	<i>///////</i>
00354	Catalogue illustré de pièces détachées <i>Illustrated Parts Catalogue</i>	1001811	2017	Octobre
00388	Manuel d'entretien	1001418	1972 / 14	Fév. 2018
00356	Programme d'entretien CAP10B	1000923 Fr	3/2	Février 2018
00357	<i>CAP10B Maintenance program</i>	<i>1000923 GB</i>		
1001759	Supplément aux Programmes d'Entretien 1000923 et 1000830	1001759	2006/1	Fevr-16
1001780	<i>Manufacturer Maintenance schedules 1000923GB &amp; 1000830GB</i>	<i>1001780</i>	<i>2006/1</i>	<i>Febr-16</i>
00361	Manuel de vol CAP10C	1002610	2015 / 1	Dec-2015
00360	<i>CAP10C Aircraft Flight Manual</i>	<i>1002610GB</i>	<i>2015 / 2</i>	<i>Dec-2017</i>
1001756	Supplément au MdV 1002610	1001756	2006/1	Fev-2016
1001779	<i>AFM 1002610GB supplement</i>	<i>1001779</i>		
00359	Programme d'entretien CAP10C	1000830	3/2	Février 2018
00358	<i>CAP10C Maintenance Program</i>	<i>1000830 GB</i>		
1000958	Vol de contrôle CAP10B	1000958	C	13 octobre 04
1000958GB	<i>CAP10B Control Flight</i>	<i>1000958 GB</i>	<i>C</i>	<i>Oct. 13<sup>th</sup>,04</i>
1000790	Vol de contrôle CAP10C	1000790	C	13 octobre 04
1000790GB	<i>CAP10C Control Flight</i>	<i>1000790 GB</i>	<i>C</i>	<i>Oct. 13<sup>th</sup>,04</i>
1001392	Vol de contrôle CAP10B après montage d'une aile CAP10C	1001392	B	13 octobre 04
1001392GB	<i>CAP10B Control Flight after implementation of CAP10C wing</i>	<i>1001392 GB</i>	<i>B</i>	<i>Oct. 13<sup>th</sup>,04</i>
97010	Epreuves de voltige	97010	1997/1	29-fev-16

<b>CAP 20</b>				
00362	Manuel de vol		1975 / 2	01-sept-88
00363	Manuel d'entretien		1973 / O	29-juin-73
00364	Catalogue pièces détachées		1975	01-juin-75

<b>CAP 20L/S 200</b>				
00364	Catalogue pièces détachées		1975	01-juin-75
00365	Manuel de vol		1978 / O	14-mars-78
00366	Manuel d'entretien		1979 / O	09-mai-79

<b>CAP 21</b>				
00367	Manuel de vol		1983 / 3	07-jan-16
00368	Manuel d'entretien		1982 / O	23-juil-82

### PUBLICATIONS

Code article	Titre	Référence	Ed. / Rév.	Date Rév.
<i>Item code</i>	<i>Title</i>	<i>Reference</i>	<i>Is. / Rev.</i>	<i>Date of rev.</i>
<b>CAP 231</b>				
00369	Manuel de vol		1990 / 3	17-sept-98
<i>00370</i>	<i>Flight manual</i>			<i>17-sept-98</i>
00371	Manuel de maintenance		1990 / 1	15-mai-01
<i>00372</i>	<i>Maintenance Manual</i>			<i>15-mai-01</i>
00373	Programme d'entretien	1002910	2001 / 1	Février 2018
<i>00374</i>	<i>Maintenance schedule</i>	<i>1002910GB</i>		<i>February 2018</i>
00375	Catalogue illustré de pièces détachées <i>Illustrated Parts Catalogue</i>	1002609	2018	Février
1000246	Vol de contrôle CAP231	1000246	A	28-fev-01
97010	Epreuves de voltige	97010	1997/1	29-fev-16

<b>CAP 231 EX</b>				
00375	Catalogue illustré de pièces détachées <i>Illustrated Parts Catalogue</i>	1002609	2017	Octobre
00376	Manuel de vol		1993 / 3	08-févr-96
<i>00377</i>	<i>Flight manual</i>		<i>1993 / 3</i>	<i>08-févr-96</i>
00378	Programme d'entretien	1001006 Fr	2001 / 1	27-juin-01
<i>00379</i>	<i>Maintenance schedule</i>	<i>1001006 GB</i>		<i>27-juin-01</i>
<b>CAP 232</b>				
00380	Manuel de vol		2000 / 5	24-sept-02
<i>00381</i>	<i>Flight manual</i>		<i>1997 / 2</i>	<i>25-oct-02</i>
00382	Catalogue illustré de pièces détachées <i>Illustrated Parts Catalogue</i>	1002601	2018	Février
00378	Programme d'entretien	1001006 Fr	2001 / 1	27-juin-01
<i>00379</i>	<i>Maintenance schedule</i>	<i>1001006 GB</i>		<i>27-juin-01</i>
00389	Supplément Fumigène – <i>Smoke system</i>		2000 / O	07-janv-00

**BULLETINS SERVICE - LETTRES SERVICE - INSTRUCTIONS SERVICE**  
**SERVICE BULLETINS - SERVICE LETTERS - SERVICE INSTRUCTIONS**

## CAP 10B

Titre - <i>Title</i>	Classification <i>Compliance</i>	Ed. / Rév. <i>Is. / rev.</i>	Date Rév. <i>Date of rev.</i>	CN / AD
BS n° 1 Ferrure d'attache de la sangle d'entre jambes du harnais voltige <i>SB n° 1 Attachment bracket of the inter legs belt of aerobatics harness</i>	Recommandé <i>Recommended</i>	1977 / O	07-juil-77	//////////
BS n° 2 Crique sur le revêtement d'intrados de la voilure <i>SB n° 2 Cracks on the skin of the lower surface of the wing</i>	Recommandé <i>Recommended</i>	1977 / O	19-juil-77	//////////
BS n° 3 Remplacement du liquide de frein H55 par le fluide 4 <i>SB n° 3 Replacement of brake fluid lockheed #55 with Aero Shell Fluid #4</i>	Recommandé <i>Recommended</i>	1977 / O	20-juil-77	//////////
BS n° 4 Bâti moteur <i>SB n° 4 Engine mount</i>	Impératif <i>Mandatory</i>	1977 / O	17-nov-77	//////////
BS n° 5 Potentiel cellule <i>SB n° 5 Airframe potential</i>	Impératif <i>Mandatory</i>	1977 / 1	10-sept-96	//////////
BS n° 6 Carénage de pieds de manche <i>SB n° 6 Stick boots</i>	Impératif <i>Mandatory</i>	1979 / O	04-avr-79	79-65-(A) 14/03/1979
BS n° 7 Installation de radiobalise de détresse <i>SB n° 7 ELT Installation</i>	Impératif <i>Mandatory</i>	1979 / O	27-juin-79	//////////
BS n° 10 Modification de l'emplacement de la batterie et du circuit électrique correspondant <i>SB n° 10 Modification of the position of the battery and the electrical corresponding connections</i>	Impératif <i>Recommended</i>	1987 / 1 1987 / O	11-févr-97 16-nov-87	//////////
BS n° 11 Inspection du guignol de direction <i>SB n° 11 Rudder control-lever inspection</i>	Impératif <i>Mandatory</i>	1988 / O	10-oct-88	88-134(A) 19/10/1988
BS n° 12 Aménagement cabine - Rails de sièges <i>SB n° 12 Seat tracking</i>	Facultatif <i>Optional</i>	1991 / O	31-déc-91	//////////
BS n° 13 Circuit carburant - Déplacement du clapet vol dos <i>SB n° 13 Fuel system - Displacement of the separating valve</i>	Impératif <i>Mandatory</i>	1991 / O	14-mai-91	91-112(A) 29/05/1991
BS n° 14 Circuit carburant - Installation Pompe électrique Weldon <i>SB n° 14 Fuel system - Weldon electric fuel pump installation</i>	Facultatif <i>Optional</i>	1991 / O	27-août-91	//////////
BS n° 15 Voilure - Inspection longeron <i>SB n° 15 Wing - Main spar check</i>	Impératif <i>Mandatory</i>	1992 / 2	14-avr-02	2001-616(A) R1 29/05/2002
BS n° 16 Voilure - Modification de la Nervure n° 1 <i>SB n° 16 Wing - Modification to n° 1 wing rib</i>	Impératif <i>Mandatory</i>	1992 / O	27-avr-92	2003-375 (A) 01/10/2003
BS n° 17 Modification militaires non approuvées dans le domaine civil <i>SB n° 17</i>	Impératif <i>Mandatory</i>	1996 / O <i>French only</i>	25-juil-96	//////////

## CAP 10B

Titre – Title		Classification <i>Compliance</i>	Ed. / Rév. <i>Is. / rev.</i>	Date Rév. <i>Date of rev.</i>	CN / AD
BS n° 990201	Crochet de verrouillage verrière	Recommandé	1999 / O	04-févr-99	//////////
<i>SB n° 990201</i>	<i>Canopy locking hook</i>	<i>Recommended</i>			
BS n° 990501	Vitesses limites de déclenché	Impératif	1999 / O	20-mai-99	//////////
<i>SB n° 990501</i>	<i>Airspeed limitation for snap-manoeuvres</i>	<i>Mandatory</i>			
BS n° 990701	Références des garnitures de frein	Facultatif	2000 / O	26-juil-00	//////////
<i>SB n° 990701</i>	<i>Brake linings references</i>	<i>Optional</i>			
BS n° 000302	Echange de voilure CAP10B	Facultatif	2002 / O	19-avr-02	//////////
<i>SB n° 000302</i>	<i>CAP10B Wing chang</i>	<i>Optional</i>			
BS n° 000703	Références ceinture de sécurité	Facultatif	2000 / O	24-juil-00	//////////
<i>SB n° 000703</i>	<i>Safety belt references</i>	<i>Optional</i>			
BS n° 000705	Poulies	Recommandé	2000 / O	20-oct-00	//////////
<i>SB n° 000705</i>	<i>Pulleys</i>	<i>Recommended</i>			
BS n° 010301	Poignée de verrière	Facultatif	2001 / O	07-mai-01	//////////
<i>SB n° 010301</i>	<i>Canopy handle</i>	<i>Optional</i>			
BS n° 010402	Pneus MICHELIN	Facultatif	2001 / O	16-avr-01	//////////
<i>SB n° 010402</i>	<i>MICHELIN Tires</i>	<i>Optional</i>			
BS n° 010701	Atterrisseurs et roues	Facultatif	2002 / O	22-janv-02	//////////
<i>SB n° 010701</i>	<i>Landing gears and wheels</i>	<i>Optional</i>			
BS n° 020601	CAP10B – CAP232 – Instrument – Flexible tachymétrique – Référence	Facultatif	2003 / 0	12-mai-03	//////////
<i>SB nr 020601</i>	<i>CAP10B – CAP232 – Instrument – Tachometer cable – reference</i>	<i>Optional</i>			
BS n° 020620	CAP10C – Commandes de vol – Assemblage manche – pied de manche	Recommandé	2003 / 0	14-oct-03	//////////
<i>SB nr 020620</i>	<i>CAP10C – Flight controls – Stick handle to stick socket assembly</i>	<i>Recommended</i>			
BS n° 020710	CAP10B – Système électrique – Batterie – Remplacement	Facultatif	2003 / 3	octobre-05	//////////
<i>SB n° 020710</i>	<i>CAP10B – Electrical system – Battery – Replacement</i>	<i>Optional</i>			
BS n° 030303	CAP – Joint plat aluminium	Facultatif	2003 / O	10-avr-03	//////////
<i>SB nr 030303</i>	<i>CAP – Aluminium sealing gasket</i>	<i>Optional</i>			
BS n° 030404R2	CAP10B – Atterrisseur – Maître-cylindre de frein	Recommandé	2004 / 2	24-jan-18	//////////
<i>SB nr 030404R2</i>	<i>CAP10B – Landing gear – Master brake cylinder</i>	<i>Recommended</i>			
BS n° 030502	CAP10B – Mise à jour manuel de vol – Bras de levier	Impératif	2008 / O	11-avr-08	2008 – 0071 15 APR 2008
<i>SB nr 030502</i>	<i>CAP10B – Flight manual update – Lever arms</i>	<i>Mandatory</i>			
BS n° 031004R1	CAP10C – Voilure – Longeron – Cales de fixation de carénage de manche	Impératif	2004 / 1	12-nov-07	2007 – 0296 07 DEC 2007
<i>SB nr 031004R1</i>	<i>CAP10C – Wings – Main spar – Mount of control stick base cover</i>	<i>Mandatory</i>			
BS n° 031101	CAP10B – Commande de vol – remplacement axe de renvoi d'aileron	Impératif	2004 / O	16-juil-04	F-2004-144 18-août-04
<i>SB nr 031101</i>	<i>CAP10B – Flight controls – aileron bellcrank pivot bolt replacement</i>	<i>Mandatory</i>			

### CAP 10B

Titre – Title	Classification <i>Compliance</i>	Ed. / Rév. <i>Is. / rev.</i>	Date Rév. <i>Date of rev.</i>	CN / AD
BS n° 040102 CAP10B – Carburant – Réservoir avant – Sangle de fixation <i>SB nr 040102 CAP10B – Fuel – Front tank – Support strap</i>	Impératif <i>Mandatory</i>	2004 / 1	18-sept-07	2007 – 0285 13 NOV 2007
BS n° 040206 CAP10C – Commande de vol – Axe de bielle de manche <i>SB nr 040206 CAP10C – Flight controls – Tie rod bolt</i>	Impératif <i>Mandatory</i>	2007 / O	21-sept-07	EASA 2008-0060 01 April 2008
BS n° 040401 CAP10C – Voilure – Ailerons – Inspection supports de palette <i>SB nr 040401 CAP10C – Wings – Ailerons – Inspection of spade supports</i>	Impératif <i>Mandatory</i>	2004 / O	29-oct-04	F-2005-049 30-mars-05
BS n°040502 CAP10C – Train d'atterrissage – Cornières de train principal <i>SB nr 040502 CAP10C – Landing gear – Main gear profile angle</i>	Impératif <i>Mandatory</i>	2008 / O	06-mai-08	//////////
BS n° 040506 CAP10C – Train d'atterrissage – Soudure d'attache compas <i>SB nr 040506 CAP10C – Main landing gear – Torque link attaching weld</i>	Impératif <i>Mandatory</i>	2004 / O	07-juin-04	F-2004-108 A 07-juil-04
BS n° 040707 CAP10B/CAP232 – Inspection du support inférieur de direction <i>SB nr 040707 CAP10B/CAP232 – Rudder lower support – Inspection</i>	Impératif <i>Mandatory</i>	2004 / O	29-juil-04	F-2004-143 18-août-04
BS n° 041202 CAP10B – Instrument de bord – Protection indicateur de pression d'admission <i>SB n° 041202 CAP10B – On-board instruments – Protection of manifold pressure indicator</i>	Recommandé <i>Recommended</i>	2007 / O	16 –nov– 07	//////////
BS n° 041204 Avions Robin & CAP – Détecteur de CO <i>SB n° 041204 Robin &amp; CAP aircraft – CO detector</i>	Recommandé <i>Recommended</i>	2008/ O	19-mai-08	//////////
BS n° 050601 Avions Apex Aircraft – Pompe à vide <i>SB nr 050601 Apex Aircraft airplanes – Dry air pump</i>	Facultatif <i>Optional</i>	2007 / O	01-févr-07	//////////
BS n° 050605 CAP10C – Connecteur circuit alternat au voisinage des pieds de manche <i>SB nr 050605 CAP10C – Push-to-talk electrical circuit – Connector close to control stick base</i>	Impératif <i>Mandatory</i>	2006 / O	17-oct-06	EASA 2007-0014 12 January 07
BS n° 051203 CAP10B – Alimentation électrique – Déplacement batterie vers l'arrière <i>SB nr 051203 CAP10B – Electrical power – Moving the battery aft in the airplane</i>	Facultatif <i>Optional</i>	2006 / 1	25-janv-07	//////////
BS n° 060307 CAP10C – Voilure – Longeron principal – Cale centrale de longeron <i>SB nr 060307 CAP10C – Wings – Main spar – Wooden center block</i>	Impératif <i>Mandatory</i>	2006 / 1	02-nov-06	EASA 2007-0015 12 January 07
BS n° 060603R1 CAP10C – Commande de vol – support de renvoi d'aileron et écrous prisonniers <i>SB n° 060603R1 CAP10C – Flight controls – Aileron bellcrank support and wing captive nuts</i>	Impératif <i>Mandatory</i>	2008/1	12-sept-08	
BS n° 060907 CAP10B – Indicateur Température Extérieure OAT – Installation <i>SB n° 060907 CAP10B – Outside Air Temperature OAT indicator – Installation</i>	Facultatif <i>Optional</i>	2007 / O	18-juin-07	//////////

## CAP 10B

BS n°6412001 CAP10C – Mise à jour Manuel de vol – Consigne de la sortie de vrille	Impératif	2012/O	29-nov-12	EASA 2012- 0253 30-nov-2012
<a href="#">SB n° 6412001 CAP10C – Flight manual update – Spin recovery instruction</a>	<i>Mandatory</i>			
BS n°170101 CAP10C – Mise à jour Manuel de vol en langue anglaise.	Impératif	2017/O	05-dec-17	EASA MCA 10064231 04-jan-2018
<a href="#">SB n°170101 CAP10C – English version AFM update</a>	<i>Mandatory</i>			



### CAP 10B

Titre - <i>Title</i>	Classification <i>Compliance</i>	Ed. / Rév. <i>Is. / rev.</i>	Date Rév. <i>Date of rev.</i>	CN / AD
IS n° 93-01 Mémento du mécanicien <i>SI n° 93-01 Memorandum for mechanics</i>	//////////	1/0	26-jan-2016	//////////
IS n° 990608 Calibration température cylindre <i>IS n°990608</i>	//////////	1999 / 1 <i>French only</i>	08-sept-00	//////////
LS n° 1 Vérification des masses d'équilibrage aileron <i>SL n° 1 Aileron balance verification</i>	//////////	1979 / O	18-juil-79	//////////
LS n° 2 Domaine de vol <i>SL n° 2 Flight envelope</i>	//////////	1980 / O	08-févr-80	//////////
LS n° 3 Réglages cellule <i>SL n° 3 Ailerons trim</i>	//////////	1981 / 1	19-oct-94	//////////
LS n° 4 Mise à l'air libre réservoir avant <i>SL n° 4 Front tank air vent</i>	//////////	1984 / O	06-nov-84	//////////
LS n° 5 Montage commande de tab de profondeur <i>SL n° 5 Assembling of the elevator trim tab control</i>	//////////	1986 / O	01-juil-86	//////////
LS n° 6 Ecrasement de l'étambot sous les ferrures d'articulation <i>SL n° 6 Crushing of the rudder post under the attaches of the rudder hinges</i>	//////////	1986 / O	01-juil-86	//////////
LS n° 7 Masse et centrage <i>SL n° 7 Respect of the certification limits of the CAP10B concerning maximum weight and balance</i>	//////////	1987 / 1 1987 / O	25-juil-96 15-juin-87	//////////
LS n° 8 Modification de la position de clapet vol dos sur le circuit carburant <i>SL n° 8 Modification of the inverted fuel valve</i>	//////////	1987 / O	13-nov-87	//////////
LS n° 9 Remplacement de la batterie NI.CAD SAFT 10-15 par une batterie étanche STECO 12 et 24 <i>SL n° 9 Replacement of the NI-CAD SAFT battery 10-15 with the STECO Battery 12 &amp; 14</i>	//////////	1988 / O	01-déc-88	//////////
LS n° 10 Remplacement du guignol de direction <i>SL n° 10 Replacement of rudder control lever</i>	//////////	1989 / O	09-févr-89	//////////
LS n° 11 Alimentation électrique - Régulateur <i>SL n° 11 Electrical power supply - Regulator</i>	//////////	1989 / 1	31-mai-94 05-févr-93	//////////
LS n° 12 Modification des tuyauteries du circuit de freinage <i>SL n° 12 Transformation of the brake system lines</i>	//////////	1989 / O	09-oct-89	//////////
LS n° 13 Remplacement du relais de surtension PRESTOLITE X 17621 par un relais INTERAV (OVR 12B) <i>SL n° 13 Replacement of the overvoltage regulator PRESTOLITE X 17621 with a INTERAV (OVR 12B)</i>	//////////	1989 / O	30-nov-89	//////////
LS n° 14 Remplacement des tachymètres AC-RT7 par des tachymètres MITCHELL ref. 98480-23 <i>SL n° 14 Replacement of tachymeter AC-RT7 with tachymeter MITCHELL ref. 98480-23</i>	//////////	1989 / O	30-nov-89	//////////
LS n° 15 Atterrisseur auxiliaire - Evolution technique <i>SL n° 15 Supplementary gear - Technical evolution</i>	//////////	1991 / 1 1991 / O	30-nov-95 29-nov-91	//////////
LS n° 16 Sélecteur réservoir carburant <i>LS n° 16</i>	//////////	1995 / O <i>French only</i>	08-sept-95	//////////
LS n° 031206 Train d'atterrissage - Mécanisme de valve (obus) <i>SL n° 031206 Landing gear - Air filling valve mechanism (core)</i>	//////////	2003 / O	22-déc-03	//////////

**CAP 10B**

Titre - <i>Title</i>	Classification <i>Compliance</i>	Ed. / Rév. <i>Is. / rev.</i>	Date Rév. <i>Date of rev.</i>	CN / <i>AD</i>
LS n° 050902R1 Information à remonter au détenteur du Certificat de Type	//////////	2005 / 1	01-juil-15	//////////
<i>SL n° 050902R1 Information to provide the Type Certificate owner with</i>	//////////			

## CAP 20

Titre - <i>Title</i>	Classification <i>Compliance</i>	Ed. / Rév. <i>Is. / rev.</i>	Date Rév. <i>Date of rev.</i>	CN / AD
LS n° 1 Vérification des masses d'équilibrage aileron <i>SL n° 1 Aileron balance vérification</i>	//////////	1979 / O	18-juil-79	//////////
LS n° 3 Réglages cellule <i>SL n° 3 Ailerons trim</i>	//////////			
BS n° 030303 CAP - Joint plat aluminium <i>SB nr 030303 CAP - aluminium sealing gasket</i>	Facultatif <i>Optional</i>	2003 / O	10-avr-03	//////////
BS n° 040707 CAP10B/CAP232 - Inspection du support inférieur de direction <i>SB nr 040707 CAP10B/CAP232 - Rudder lower support - Inspection</i>	Impératif <i>Mandatory</i>	2004 / O	29-juil-04	F-2004-143 18-août-04
BS n° 041204 Avions Robin & CAP - Détecteur de CO <i>SB n° 041204 Robin &amp; CAP aircraft - CO detector</i>	Recommandé <i>Recommended</i>			2008 / O
LS n° 050902R1 Information à remonter au détenteur du Certificat de Type <i>SL n° 050902R1 Information to provide the Type Certificate owner with</i>	////////// //////////	2005 / 1	01-juil-15	//////////

## CAP 20L/S 200

Titre - <i>Title</i>	Classification <i>Compliance</i>	Ed. / Rév. <i>Is. / rev.</i>	Date Rév. <i>Date of rev.</i>	CN / AD
BS n° 1 Inspection du longeron arrière de voilure <i>SB n° 1</i>	Impératif	1978 / O	01-déc-78	78-234-(A) 20/12/1978
BS n° 2 Inspection bâti moteur <i>SB n° 2</i>	Impératif	1979 / O	09-mai-79	79-114-(A) 20/06/1979
BS n° 000703 Références ceinture de sécurité <i>SB n° 000703 Safety belt references</i>	Facultatif <i>Optional</i>	2000 / O	24-juil-00	//////////
BS n° 000705 Poulies <i>SB n° 000705 Pulleys</i>	Recommandé <i>Recommended</i>			
BS n° 020405 Raccordement bielle sur guignol de profondeur <i>SB n° 020405 Control rod - elevator lever connection</i>	Impératif <i>Mandatory</i>	2002 / O	23-mai-02	2002-298(A) 12/06/2002
LS n° 1 Vérification des masses d'équilibrage aileron <i>SL n° 1 Aileron balance verification</i>	////////// //////////	1979 / O	18-juil-79	//////////
BS n° 030303 CAP - Joint plat aluminium <i>SB nr 030303 CAP - aluminium sealing gasket</i>	Facultatif <i>Optional</i>			
BS n° 040707 CAP10B/CAP232 - Inspection du support inférieur de direction <i>SB nr 040707 CAP10B/CAP232 - Rudder lower support - Inspection</i>	Impératif <i>Mandatory</i>	2004 / O	29-juil-04	F-2004-143 18-août-04
BS n° 041204 Avions Robin & CAP - Détecteur de CO <i>SB n° 041204 Robin &amp; CAP aircraft - CO detector</i>	Recommandé <i>Recommended</i>			2008 / O
BS n° 050505 CAP231/CAP20L/CAP21 Longerons de voilure – Inspection semelle extradados <i>SB nr 050505 CAP231, CAP20L, CAP21 Wing main spar – Inspection of the upper cap</i>	Impératif <i>Mandatory</i>	2006 / O	13-juil-06	EASA 2006-0210-E 12 July 2006
LS n° 050902R1 Information à remonter au détenteur du Certificat de Type <i>SL n° 050902R1 Information to provide the Type Certificate owner with</i>	////////// //////////			2005 / 1

## CAP 21

Titre - Title	Classification <i>Compliance</i>	Ed. / Rév. <i>Is. / rev.</i>	Date Rév. <i>Date of rev.</i>	CN / AD
BS n° 000703 Références ceinture de sécurité <i>SB n° 000703 Safety belt references</i>	Facultatif <i>Optional</i>	2000 / O	24-juil-00	//////////
BS n° 000705 Poulies <i>SB n° 000705 Pulleys</i>	Recommandé <i>Recommended</i>			
BS n° 020405 Raccordement bielle sur guignol de profondeur <i>SB n° 020405 Control rod - elevator lever connection</i>	Impératif <i>Mandatory</i>	2002 / O	23-mai-02	2002-298(A) 12/06/2002
BS n° 030303 CAP - Joint plat aluminium <i>SB nr 030303 CAP - aluminium sealing gasket</i>	Facultatif <i>Optional</i>	2003 / O	10-avr-03	//////////
BS n° 041204 Avions Robin & CAP - Détecteur de CO <i>SB n° 041204 Robin &amp; CAP aircraft - CO detector</i>	Recommandé <i>Recommended</i>	2008 / O	19 mai 08	//////////
BS n° 050505 CAP231/CAP20L/CAP21 Longeron de voilure – Inspection semelle extradados <i>SB nr 050505 CAP231, CAP20L, CAP21 Wing main spar – Inspection of the upper cap</i>	Impératif <i>Mandatory</i>	2006 / O	13-juil-06	EASA 2006-0210-E 12 July 2006
LS n° 1 Fixation plan fixe horizontal <i>SL n° 1</i>	////////// <i>//////////</i>	1986 / O <i>French only</i>	16-mai-86	//////////
LS n° 3 Réglages cellule <i>SL n° 3 Ailerons trim</i>	////////// <i>//////////</i>	1981 / 1	19-oct-94	//////////
LS n° 050902R1 Information à remonter au détenteur du Certificat de Type <i>SL n° 050902R1 Information to provide the Type Certificate owner with</i>	////////// <i>//////////</i>	2005 / 1	01-juil-15	//////////

## CAP 231

Titre - Title	Classification <i>Compliance</i>	Ed. / Rév. <i>Is. / rev.</i>	Date Rév. <i>Date of rev.</i>	CN / AD
BS n° 1 Modalités de surveillance bâti moteur <i>SB n° 1 Engine mount inspection procedure</i>	Impératif <i>Mandatory</i>	1991 / 4	15-fév-2018	2001-051(A) 07/02/2001
BS n° 2 Voilure - Inspection du revêtement extradados <i>SB n° 2 Wings - Inspection of the upper wing surface skin</i>	Impératif <i>Mandatory</i>			
BS n° 3 Palonniers réglables <i>SB n° 3 Adjustable rudder pedals</i>	Impératif <i>Mandatory</i>	1992 / O	29-sept-92	92-255 (A) 25/11/1992
BS n° 4 Bâti atterrisseur <i>SB n° 4 Main landing gear mount</i>	Impératif <i>Mandatory</i>	1996 / O	08-févr-96	//////////
BS n° 980507 Augmentation de masse maxi en catégorie A <i>SB n° 980507 Increase of the category A maximum weight</i>	Recommandé <i>Recommended</i>	1996 / O	29-oct-96	//////////
BS n° 980508 Palonniers <i>SB n° 980508 Rudder pedals</i>	Impératif <i>Mandatory</i>	1998 / O	12-mai-98	//////////
BS n° 980508 Palonniers <i>SB n° 980508 Rudder pedals</i>	Impératif <i>Mandatory</i>	1998 / O	27-juil-98	98-403(A) 21/10/1998
BS n° 000703 Références ceinture de sécurité <i>SB n° 000703 Safety belt references</i>	Facultatif <i>Optional</i>	2000 / O	24-juil-00	//////////
BS n° 000705 Poulies <i>SB n° 000705 Pulleys</i>	Recommandé <i>Recommended</i>	2000 / O	20-oct-00	//////////
BS n° 020405 Raccordement bielle sur guignol de profondeur <i>SB n° 020405 Control rod - elevator lever connection</i>	Impératif <i>Mandatory</i>	2002 / O	23-mai-02	2002-298(A) 12/06/2002
BS n° 030303 CAP - Joint plat aluminium <i>SB nr 030303 CAP - aluminium sealing gasket</i>	Facultatif <i>Optional</i>	2003 / O	10-avr-03	//////////

## CAP 231

Titre - <i>Title</i>	Classification <i>Compliance</i>	Ed. / Rév. <i>Is. / rev.</i>	Date Rév. <i>Date of rev.</i>	CN / AD
BS n° 040707 CAP10B/CAP232 - Inspection du support inférieur de direction <i>SB nr 040707 CAP10B/CAP232 - Rudder lower support - Inspection</i>	Impératif <i>Mandatory</i>	2004 / 0	29-juil-04	F-2004-143 18-août-04
BS n° 041204 Avions Robin & CAP - Détecteur de CO <i>SB n° 041204 Robin &amp; CAP aircraft - CO detector</i>	Recommandé <i>Recommended</i>	2008 / 0	19 mai 08	//////////
BS n° 050505 CAP231/CAP20L/CAP21 Longerons de voilure – Inspection semelle extradados <i>SB nr 050505 CAP231, CAP20L, CAP21 Wing main spar – Inspection of the upper cap</i>	Impératif <i>Mandatory</i>	2006 / 0	13-juil-06	EASA 2006-0210-E 12 July 2006
BS n° 060305 CAP231/CAP231EX - Renforts de précaution sur attaches bâti moteur et inspection <i>SB n° 060305 CAP231/CAP231EX - Reinforcement on engine mount attachments as a precaution and major inspection</i>	Impératif <i>Mandatory</i>	2006 / 0	13-juil-06	EASA 2006-0211-E 12 July 2006
LS n° 3 Réglages cellule <i>SL n° 3 Ailerons trim</i>	////////// //////////	1981 / 1	19-oct-94	//////////
LS n° 050902R1 Information à remonter au détenteur du Certificat de Type <i>SL n° 050902R1 Information to provide the Type Certificate owner with</i>	////////// //////////	2005 / 1	01-juil-15	//////////

## CAP 231EX

Titre - <i>Title</i>	Classification <i>Compliance</i>	Ed. / Rév. <i>Is. / rev.</i>	Date Rév. <i>Date of rev.</i>	CN / AD
BS n° 1 Modalités de surveillance bâti moteur <i>SB n° 1 Engine mount inspection procedure</i>	Impératif <i>Mandatory</i>	1991 / 4	15-fév-2018	2001-051(A) 07/02/2001
BS n° 3 Palonniers réglables <i>SB n° 3 Adjustable rudder pedals</i>	Impératif <i>Mandatory</i>	1996 / 00	08-févr-96	//////////
BS n° 980901 Cde de vol - Compensateur - Axe de conjugaison de tab <i>SB n° 980901 Flight Cntrls - Tab - Replacement &amp; inspection of Trim tab axle</i>	Impératif <i>Mandatory</i>	1998 / 4	juin 2004	2001-133(A) R3 07/07/2004
BS n° 980508 Palonniers <i>SB n° 980508 Rudder pedals</i>	Impératif <i>Mandatory</i>	1998 / 0	27-juil-98	98-403(A) 21/10/1998
BS n° 000705 Poulies <i>SB n° 000705 Pulleys</i>	Recommandé <i>Recommended</i>	2000 / 0	20-oct-00	//////////
BS n° 020405 Raccordement bielle sur guignol de profondeur <i>SB n° 020405 Control rod - elevator lever connection</i>	Impératif <i>Mandatory</i>	2002 / 0	23-mai-02	2002-298(A) 12/06/2002
BS n° 030303 CAP - Joint plat aluminium <i>SB nr 030303 CAP - aluminium sealing gasket</i>	Facultatif <i>Optional</i>	2003 / 0	10-avr-03	//////////
BS n° 040707 CAP10B/CAP232 - Inspection du support inférieur de direction <i>SB nr 040707 CAP10B/CAP232 - Rudder lower support - Inspection</i>	Impératif <i>Mandatory</i>	2004 / 0	29-juil-04	F-2004-143 18-août-04
BS n° 041204 Avions Robin & CAP - Détecteur de CO <i>SB n° 041204 Robin &amp; CAP aircraft - CO detector</i>	Recommandé <i>Recommended</i>	2008 / 0	19 mai 08	//////////

## CAP 231EX

Titre - <i>Title</i>	Classification <i>Compliance</i>	Ed. / Rév. <i>Is. / rev.</i>	Date Rév. <i>Date of rev.</i>	CN / AD
BS n° 060305 CAP231/CAP231EX - Renforts de précaution sur attaches bâti moteur et inspection <i>SB n° 060305 CAP231/CAP231EX - Reinforcement on engine mount attachments as a precaution and major inspection</i>	Impératif  <i>Mandatory</i>	2006 / O	13-juil-06	EASA 2006-0211-E  12 July 2006
LS n° 3 Réglages cellule <i>SL n° 3 Ailerons trim</i>	////////// <i>//////////</i>	1981 / 1	19-oct-94	//////////
LS n° 050902R1 Information à remonter au détenteur du Certificat de Type <i>SL n° 050902R1 Information to provide the Type Certificate owner with</i>	////////// <i>//////////</i>	2005 / 1	01-juil-15	//////////

## CAP 232

Titre - <i>Title</i>	Classification <i>Compliance</i>	Ed. / Rév. <i>Is. / rev.</i>	Date Rév. <i>Date of rev.</i>	CN / AD
BS n° 1 Modalités de surveillance bâti moteur <i>SB n° 1 Engine mount inspection procedure</i>	Impératif <i>Mandatory</i>	1991 / 4	15-fév-2018	2001-051(A) 07/02/2001
BS n° 3 Palonniers réglables <i>SB n° 3 Adjustable rudder pedals</i>	Impératif <i>Mandatory</i>	1996 / O0	08-févr-96	95-226 (A) R1 14/02/1996
BS n° 980508 Palonniers <i>SB n° 980508 Rudder pedals</i>	Impératif <i>Mandatory</i>	1998 / O	27-juil-98	98-403(A) 21/10/1998
BS n° 980901 Cde de vol - Compensateur - Axe de conjugaison de tab <i>SB n° 980901 Flight Cntrls - Tab - Replacement &amp; inspection of Trim tab axle</i>	Impératif <i>Mandatory</i>	1998 / 4	juin 2004	2001-133(A) R3 07/07/2004
BS n° 980701 Robinet et filtre essence <i>SB n° 980701 Fuel selector and filter</i>	Recommandé <i>Recommended</i>	1998 / O	22-déc-98	//////////
BS n° 990203 Système fumigène <i>SB n° 990203 Smoke système</i>	Facultatif <i>Optional</i>	2000 / O	15-sept-00	//////////
<del>BS n° 990603 Jamba de train <i>SB n° 990603 Main gear leg</i></del>		Annulé (voir BS 020717) <i>Superseded (refer to SB 020717)</i>		
<del>BS n° 990805 Montage atterrisseur principal <i>SB n° 990805 Mounting main gear</i></del>		Annulé (voir BS 020717) <i>Superseded (refer to SB 020717)</i>		
BS n° 991006 Butées réglables de pied de manche <i>SB n° 991006 Root stickadjustable stops</i>	Impératif <i>Mandatory</i>	2000 / O	05-janv-00	2000-103(A) 23/02/2000
BS n° 000107 Bielles en aluminium <i>SB n° 000107 Aluminium control rods</i>	Impératif <i>Mandatory</i>	2000 / 1	21-nov-00	2000-143(A) R1 24/01/2001
BS n° 000202 Relais démarreur <i>SB n° 000202 Starter Relay</i>	Impératif <i>Mandatory</i>	2000 / O	09-nov-00	2001/038(A) 24/01/2001
BS n° 000601 Roulement de pied de manche <i>SB n° 000601 Stick pivot bearing</i>	Impératif <i>Mandatory</i>	2001 / O	19-févr-01	2001-134(A) 04/04/2001
BS n° 000604 Références de pédale de palonnier <i>SB n° 000604 Rudder pedal references</i>	Facultatif <i>Optional</i>	2000 / O	06-nov-00	//////////
BS n° 000703 Références ceinture de sécurité <i>SB n° 000703 Safety belt references</i>	Facultatif <i>Optional</i>	2000 / O	24-juil-00	//////////
BS n° 000705 Poulies <i>SB n° 000705 Pulleys</i>	Recommandé <i>Recommended</i>	2000 / O	20-oct-00	//////////
BS n° 000801 Fixation du cache de pied de manche <i>SB n° 000801 Control stick cover installation</i>	Impératif <i>Mandatory</i>	2000 / O	08-sept-00	2001-039(A) 24/01/2001

## CAP 232

Titre - <i>Title</i>	Classification <i>Compliance</i>	Ed. / Rév. <i>Is. / rev.</i>	Date Rév. <i>Date of rev.</i>	CN / AD
BS n° 001102 Cornière inférieure capot moteur <i>SB n° 001102 Engine cowl angle bracket</i>	Recommandé <i>Recommended</i>	2001 / O	07-mars-01	//////////
BS n° 001103 4 infos <i>SB n° 001103 4 info</i>	Facultatif <i>Optional</i>			
BS n° 001201 Balise de détresse <i>SB n° 001201 Emergency locator transmitter</i>	Facultatif <i>Optional</i>	2002 / O	26-févr-02	//////////
BS n° 010201 Carénages d'emplanture <i>SB n° 010201 Wing root fairing</i>	Facultatif <i>Optional</i>	2001 / O	20-févr-01	//////////
BS n° 010402 Pneus MICHELIN <i>SB n° 010402 MICHELIN Tires</i>	Facultatif <i>Optional</i>	2001 / O	16-avr-01	//////////
BS n° 010404 Prise auxiliaire <i>SB n° 010404 Auxiliary electrical socket</i>	Facultatif <i>Optional</i>	2001 / O	20-juin-01	//////////
BS n° 010603 Mise à l'air libre des réservoirs d'aile <i>SB n° 010603 Wing fuel tank vent</i>	Impératif <i>Mandatory</i>	2001 / O	11-juin-01	2001-244(A) 11/07/2001
BS n° 010605 Montage de support de roue <i>SB n° 010605 Wheel support assembly</i>	Recommandé <i>Recommended</i>	2001 / O	20-sept-01	//////////
BS n° 010704 Prolongateur d'orifice de réservoir p. <i>SB n° 010704 Main tank filler port extension</i>	Facultatif <i>Optional</i>	2001 / O	27-août-01	//////////
BS n° 010803 Embouts à rotule <i>SB n° 010803 Rod end bearings</i>	Impératif <i>Mandatory</i>	2002 / 1	20-nov-02	2002-604(A) 11/12/2002
BS n° 020202 CAP232 - Cadre 3 - Augmentation distance cadre - bielle de profondeur <i>SB n° 020202 CAP232 - Former 3 - Increased distance between former - elevator rod</i>	Recommandé <i>Recommended</i>	2002 / O	09-oct-02	//////////
BS n° 020204 Augmentation de la masse maximale CAP232 <i>SB n° 020204 CAP232 maximum weight increasing</i>	Impératif <i>Mandatory</i>	2002 / O	25-févr-02	2002-245(A) 15/05/2002
BS n° 020405 Liaison bielle sur guignol de profondeur <i>SB n° 020405 Control rod - elevator lever connection</i>	Impératif <i>Mandatory</i>	2002 / O	23-mai-02	2002-298(A) 12/06/2002
BS n° 020601 CAP10B - CAP232 - Instrument - Flexible tachymétrique - Référence <i>SB nr 020601 CAP10B - CAP232 - Instrument - Tachometer cable - reference</i>	Facultatif <i>Optional</i>	2003 / O	12-mai-03	//////////
BS n° 020717 CAP232 - Train d'atterrissage - Montage jambe de train sur platine <i>SB nr 020717 CAP232 - Landing gear - Installation of gear leg</i>	Facultatif <i>Optional</i>	2007 / O	23 mai 2007	//////////
BS n° 030303 CAP - Joint plat aluminium <i>SB nr 030303 CAP - Aluminium sealing gasket</i>	Facultatif <i>Optional</i>	2003 / O	10-avr-03	//////////
BS n° 040707 CAP10B/CAP232 - Inspection du support inférieur de direction <i>SB nr 040707 CAP10B/CAP232 - Rudder lower support - Inspection</i>	Impératif <i>Mandatory</i>	2004 / O	29-juil-04	F-2004-143 18-août-04
BS n° 041204 Avions Robin & CAP - Détecteur de CO <i>SB n° 041204 Robin &amp; CAP aircraft - CO detector</i>	Recommandé <i>Recommended</i>	2008 / O	19 mai 08	//////////
LS n° 3 Réglages cellule <i>SL n° 3 Ailerons trim</i>	////////// //////////	1981 / 1	19-oct-94	//////////
LS n° 050902R1 Information à remonter au détenteur du Certificat de Type <i>SL n° 050902R1 Information to provide the Type Certificate owner with</i>	////////// //////////	2005 / 1	01-juil-15	//////////