

C.E.A.P.R. Bureau de Navigabilité 1, route de Troyes 21121 DAROIS - France Tél +33 380 35 25 22 Fax +33 380 35 25 25 www.ceapr.com	LETTRE SERVICE SERVICE LETTER N° 990813 Edition 4 Amdt 35
DOCUMENTATION AVIONS CAP - CAP AIRPLANES DOCUMENTATION	ATA : XXX
Annule et remplace : LS 990813 Edition 4 amdt 34 <i>Cancel and Supersedes: SL 990813 Issue 4 amdt 34</i>	

APPLICABILITE - APPLICABILITY

DOCUMENTATION TECHNIQUE - CAP
TECHNICAL PUBLICATIONS - CAP

DESCRIPTION

Cette lettre service donne la liste des documents techniques disponibles sur le site internet **www.ceapr.com** pour l'ensemble des avions CAP

*This service letter gives the list of technical publications available on our website **www.ceapr.com** for all CAP series aircraft.*

N/A signifie que le document n'existe pas.

N/A means that the document doesn't exist.

Le tarif applicable est celui en vigueur à la date du téléchargement du document.

The applicable price-list is the current one at document download time.

Pour accéder à la documentation listée ci-dessous, il faut dans un premier temps souscrire en ligne à l'abonnement de base depuis le site **www.ceapr.com**

To access to the online documentations listed below, you first have to subscribe online to the basic publication service on website

Cela vous permettra d'obtenir un identifiant et un mot de passe qui vous seront demandés pour accéder à la documentation en ligne.

www.ceapr.com

This subscription will give you a username (login) and a password necessary to access to the online publications.

Les éléments surlignés en jaune dans ce document font cet amendement.

The items highlighted in yellow in this document are the amendment.

Tarif abonnement de base (pour chaque type d'avion) à compter du 1^{er} janvier 2018 (H.T.)
Price basic subscription (for each aircraft type) from January 1st, 2018 (ex VAT)

	CAP10 B et C <i>CAP10 B & C</i>	CAP20 ou 20L/S200 <i>CAP20 ou 20L/S200</i>	CAP231 ou 231EX <i>CAP231 ou 231EX</i>	CAP232 <i>CAP232</i>
Certificat et fiche de navigabilité <i>Type certificate & T.C.D.S.</i>				
Entretien (manuels, programmes, instructions,...) <i>Maintenance (manuals, schedules, instructions,...)</i>	124 €	124 €	124 €	124 €
Imprimés et divers <i>Forms & miscellaneous</i>				
Bulletins Services et Lettres <i>Services Bulletins & Services Letters</i>				
Compte collaborateur <i>Associates account</i>	62 €	62 €	62 €	62 €

Tarifs des extensions possibles à l'abonnement de base (H.T.)
Price for optional extensions to the basic subscription (ex VAT)

	CAP10 B et C <i>CAP10 B & C</i>	CAP20 ou 20L/S200 <i>CAP20 ou 20L/S200</i>	CAP231 ou 231EX <i>CAP231 ou 231EX</i>	CAP232 <i>CAP232</i>
Catalogue de pièces détachées <i>Parts catalogue</i>	82 €	41 €	82 €	82 €
Compte collaborateur <i>Associates account</i>	41 €	20,5 €	41 €	41 €
Manuel de vol et suppléments <i>Flight manual & supplements</i>	77 €	77 €	77 €	77 €
Compte collaborateur <i>Associates account</i>	38,50€	38,50€	38,50€	38,50€

Tarif abonnement Pack à compter du 1^{er} janvier 2018 (H.T.)
Price Pack subscription from January 1st, 2018 (ex VAT)

Abonnement réservé aux ateliers agréés avec un compte pièces de rechange CEAPR
Subscription reserved for approved workshops with an account spare parts CEAPR

	CAP10	CAP232	CAP20 ou 20L/S200	CAP231 ou 231EX
Abonnement de base + IPC <i>Basic subscription + Parts catalogue</i>	206 €	206 €	165€	206 €
Compte collaborateur <i>Associates account</i>	72 €	72 €	52 €	72 €

CEPR

PARTS & SERVICES
PUBLICATIONS

Code article <i>Item code</i>	Titre <i>Title</i>	Référence <i>Reference</i>	Ed. / Rév. <i>Is. / Rev.</i>	Date Rév. <i>Date of rev.</i>
CAP 10B				
00351	Manuel de vol jusqu'au n° de série 239	1000976	1972 / 16	févr-07
1001757	Supplément au MdV 1000976	1001757	2006	//////
00352	Manuel de vol du n° de série 240 à 282	1000977	1989 / 8	févr-07
1001758	Supplément au MdV 1000977	1001758	2006	//////
00353	<i>Flight manual</i>	<i>1000977 GB</i>	<i>1989 / 8</i>	<i>febr-07</i>
1001778	<i>AFM 1000977GB Supplement</i>	<i>1001778</i>	<i>2006</i>	<i>//////</i>
00354	Catalogue illustré de pièces détachées <i>Illustrated Parts Catalogue</i>	1001811	2020	Décembre
00388	Manuel d'entretien	1001418	2 / 1	Avril 2020
1001418GB	<i>Maintenance Manual</i>	<i>1001418GB</i>	<i>2 / 1</i>	<i>April 2020</i>
00356	Programme d'entretien CAP10B	1000923 Fr	3/4	Avril 2020
00357	<i>CAP10B Maintenance program</i>	<i>1000923 GB</i>		
1001759	Supplément aux Programmes d'Entretien 1000923 et 1000830	1001759	2006/1	Fevr-16
1001780	<i>Manufacturer Maintenance schedules 1000923GB & 1000830GB</i>	<i>1001780</i>	<i>2006/1</i>	<i>Febr-16</i>
00361	Manuel de vol CAP10C	1002610	2015 / 1	Dec-2015
00360	<i>CAP10C Aircraft Flight Manual</i>	<i>1002610GB</i>	<i>2015 / 2</i>	<i>Dec-2017</i>
1001756	Supplément au MdV 1002610	1001756	2006/1	Fev-2016
1001779	<i>AFM 1002610GB supplement</i>	<i>1001779</i>		
00359	Programme d'entretien CAP10C	1000830	3/4	Avril 2020
00358	<i>CAP10C Maintenance Program</i>	<i>1000830 GB</i>		
1000958	Vol de contrôle CAP10B	1000958	C	13 octobre 04
1000958GB	<i>CAP10B Control Flight</i>	<i>1000958 GB</i>	<i>C</i>	<i>Oct. 13th,04</i>
1000790	Vol de contrôle CAP10C	1000790	C	13 octobre 04
1000790GB	<i>CAP10C Control Flight</i>	<i>1000790 GB</i>	<i>C</i>	<i>Oct. 13th,04</i>
1001392	Vol de contrôle CAP10B après montage d'une aile CAP10C	1001392	B	13 octobre 04
1001392GB	<i>CAP10B Control Flight after implementation of CAP10C wing</i>	<i>1001392 GB</i>	<i>B</i>	<i>Oct. 13th,04</i>
97010	Epreuves de voltige	97010	1997/1	29-fev-16

CAP 20				
00362	Manuel de vol		1975 / 2	01-sept-88
00363	Manuel d'entretien		1973 / O	29-juin-73
00364	Catalogue pièces détachées		1975	01-juin-75

CAP 20L/S 200				
00364	Catalogue pièces détachées		1975	01-juin-75
00365	Manuel de vol		1978 / O	14-mars-78
00366	Manuel d'entretien		1979 / O	09-mai-79

CAP 21				
00367	Manuel de vol		1983 / 3	07-jan-16
00368	Manuel d'entretien		1982 / O	23-juil-82

PUBLICATIONS

Code article	Titre	Référence	Ed. / Rév.	Date Rév.
<i>Item code</i>	<i>Title</i>	<i>Reference</i>	<i>Is. / Rev.</i>	<i>Date of rev.</i>
CAP 231				
00369	Manuel de vol		1990 / 3	17-sept-98
<i>00370</i>	<i>Flight manual</i>			<i>17-sept-98</i>
00371	Manuel de maintenance		1990 / 1	15-mai-01
<i>00372</i>	<i>Maintenance Manual</i>			<i>15-mai-01</i>
00373	Programme d'entretien	1002910	2 / 1	04/06/2019
<i>00374</i>	<i>Maintenance schedule</i>	<i>1002910GB</i>		<i>June 04, 2019</i>
00375	Catalogue illustré de pièces détachées <i>Illustrated Parts Catalogue</i>	1002609	2019	Février
1000246	Vol de contrôle CAP231	1000246	A	28-fev-01
97010	Epreuves de voltige	97010	1997/1	29-fev-16

CAP 231 EX				
00375	Catalogue illustré de pièces détachées <i>Illustrated Parts Catalogue</i>	1002609	2019	Février
00376	Manuel de vol		1993 / 3	08-févr-96
<i>00377</i>	<i>Flight manual</i>		<i>1993 / 3</i>	<i>08-févr-96</i>
00378	Programme d'entretien	1001006 Fr	2001 / 1	27-juin-01
<i>00379</i>	<i>Maintenance schedule</i>	<i>1001006 GB</i>		<i>27-juin-01</i>
CAP 232				
00380	Manuel de vol		2000 / 5	24-sept-02
<i>00381</i>	<i>Flight manual</i>		<i>1997 / 2</i>	<i>25-oct-02</i>
00382	Catalogue illustré de pièces détachées <i>Illustrated Parts Catalogue</i>	1002601	2018	Février
00378	Programme d'entretien	1001006 Fr	2001 / 1	27-juin-01
<i>00379</i>	<i>Maintenance schedule</i>	<i>1001006 GB</i>		<i>27-juin-01</i>
00389	Supplément Fumigène – <i>Smoke system</i>		2000 / O	07-janv-00

BULLETINS SERVICE - LETTRES SERVICE - INSTRUCTIONS SERVICE
SERVICE BULLETINS - SERVICE LETTERS - SERVICE INSTRUCTIONS

CAP 10B

Titre - <i>Title</i>	Classification <i>Compliance</i>	Ed. / Rév. <i>Is. / rev.</i>	Date Rév. <i>Date of rev.</i>	CN / AD
BS n° 1 Ferrure d'attache de la sangle d'entre jambes du harnais voltige <i>SB n° 1 Attachment bracket of the inter legs belt of aerobatics harness</i>	Recommandé <i>Recommended</i>	1977 / O	07-juil-77	//////////
BS n° 2 Crique sur le revêtement d'intrados de la voilure <i>SB n° 2 Cracks on the skin of the lower surface of the wing</i>	Recommandé <i>Recommended</i>	1977 / O	19-juil-77	//////////
BS n° 3 Remplacement du liquide de frein H55 par le fluide 4 <i>SB n° 3 Replacement of brake fluid lockheed #55 with Aero Shell Fluid #4</i>	Recommandé <i>Recommended</i>	1977 / O	20-juil-77	//////////
BS n° 4 Bâti moteur <i>SB n° 4 Engine mount</i>	Impératif <i>Mandatory</i>	1977 / O	17-nov-77	//////////
BS n° 5 Potentiel cellule <i>SB n° 5 Airframe potential</i>	Impératif <i>Mandatory</i>	1977 / 1	10-sept-96	//////////
BS n° 6 Carénage de pieds de manche <i>SB n° 6 Stick boots</i>	Impératif <i>Mandatory</i>	1979 / O	04-avr-79	79-65-(A) 14/03/1979
BS n° 7 Installation de radiobalise de détresse <i>SB n° 7 ELT Installation</i>	Impératif <i>Mandatory</i>	1979 / O	27-juin-79	//////////
BS n° 10 Modification de l'emplacement de la batterie et du circuit électrique correspondant <i>SB n° 10 Modification of the position of the battery and the electrical corresponding connections</i>	Impératif <i>Recommended</i>	1987 / 1 1987 / O	11-févr-97 16-nov-87	//////////
BS n° 11 Inspection du guignol de direction <i>SB n° 11 Rudder control-lever inspection</i>	Impératif <i>Mandatory</i>	1988 / O	10-oct-88	88-134(A) 19/10/1988
BS n° 12 Aménagement cabine - Rails de sièges <i>SB n° 12 Seat tracking</i>	Facultatif <i>Optional</i>	1991 / 1	26/11/18	//////////
BS n° 13 Circuit carburant - Déplacement du clapet vol dos <i>SB n° 13 Fuel system - Displacement of the separating valve</i>	Impératif <i>Mandatory</i>	1991 / O	14-mai-91	91-112(A) 29/05/1991
BS n° 14 Circuit carburant - Installation Pompe électrique Weldon <i>SB n° 14 Fuel system - Weldon electric fuel pump installation</i>	Facultatif <i>Optional</i>	1991 / O	27-août-91	//////////
BS n° 15 Voilure - Inspection longeron <i>SB n° 15 Wing - Main spar check</i>	Impératif <i>Mandatory</i>	1992 / 2	14-avr-02	2001-616(A) R1 29/05/2002
BS n° 16 Voilure - Modification de la Nervure n° 1 <i>SB n° 16 Wing - Modification to n° 1 wing rib</i>	Impératif <i>Mandatory</i>	1992 / O	27-avr-92	2003-375 (A) 01/10/2003
BS n° 17 Modification militaires non approuvées dans le domaine civil <i>SB n° 17</i>	Impératif <i>Mandatory</i>	1996 / O <i>French only</i>	25-juil-96	//////////

CAP 10B

Titre – Title		Classification <i>Compliance</i>	Ed. / Rév. <i>Is. / rev.</i>	Date Rév. <i>Date of rev.</i>	CN / AD
BS n° 990201	Crochet de verrouillage verrière	Recommandé	1999 / O	04-févr-99	//////////
<i>SB n° 990201</i>	<i>Canopy locking hook</i>	<i>Recommended</i>			
BS n° 990501	Vitesses limites de déclenché	Impératif	1999 / O	20-mai-99	//////////
<i>SB n° 990501</i>	<i>Airspeed limitation for snap-manoeuvres</i>	<i>Mandatory</i>			
BS n° 990701	Références des garnitures de frein	Facultatif	2000 / O	26-juil-00	//////////
<i>SB n° 990701</i>	<i>Brake linings references</i>	<i>Optional</i>			
BS n° 000302R2	Echange de voilure CAP10B	Facultatif	2002 / 2	15-Juin 20	//////////
<i>SB n° 000302R2</i>	<i>CAP10B Wing chang</i>	<i>Optional</i>			
BS n° 000703	Références ceinture de sécurité	Facultatif	2000 / O	24-juil-00	//////////
<i>SB n° 000703</i>	<i>Safety belt references</i>	<i>Optional</i>			
BS n° 000705	Poulies	Recommandé	2000 / O	20-oct-00	//////////
<i>SB n° 000705</i>	<i>Pulleys</i>	<i>Recommended</i>			
BS n° 010301	Poignée de verrière	Facultatif	2001 / O	07-mai-01	//////////
<i>SB n° 010301</i>	<i>Canopy handle</i>	<i>Optional</i>			
BS n° 010402	Pneus MICHELIN	Facultatif	2001 / O	16-avr-01	//////////
<i>SB n° 010402</i>	<i>MICHELIN Tires</i>	<i>Optional</i>			
BS n° 010701	Atterrisseurs et roues	Facultatif	2002 / O	22-janv-02	//////////
<i>SB n° 010701</i>	<i>Landing gears and wheels</i>	<i>Optional</i>			
BS n° 020601	CAP10B – CAP232 – Instrument – Flexible tachymétrique – Référence	Facultatif	2003 / 0	12-mai-03	//////////
<i>SB nr 020601</i>	<i>CAP10B – CAP232 – Instrument – Tachometer cable – reference</i>	<i>Optional</i>			
BS n° 020620	CAP10C – Commandes de vol – Assemblage manche – pied de manche	Recommandé	2003 / 0	14-oct-03	//////////
<i>SB nr 020620</i>	<i>CAP10C – Flight controls – Stick handle to stick socket assembly</i>	<i>Recommended</i>			
BS n° 020710	CAP10B – Système électrique – Batterie – Remplacement	Facultatif	2003 / 3	octobre-05	//////////
<i>SB n° 020710</i>	<i>CAP10B – Electrical system – Battery – Replacement</i>	<i>Optional</i>			
BS n° 030303	CAP – Joint plat aluminium	Facultatif	2003 / O	10-avr-03	//////////
<i>SB nr 030303</i>	<i>CAP – Aluminium sealing gasket</i>	<i>Optional</i>			
BS n° 030404R2	CAP10B – Atterrisseur – Maître-cylindre de frein	Recommandé	2004 / 2	24-jan-18	//////////
<i>SB nr 030404R2</i>	<i>CAP10B – Landing gear – Master brake cylinder</i>	<i>Recommended</i>			
BS n° 030502	CAP10B – Mise à jour manuel de vol – Bras de levier	Impératif	2008 / O	11-avr-08	2008 – 0071 15-APR 2008
<i>SB nr 030502</i>	<i>CAP10B – Flight manual update – Lever arms</i>	<i>Mandatory</i>			
BS n° 031004R1	CAP10C – Voilure – Longeron – Cales de fixation de carénage de manche	Impératif	2004 / 1	12-nov-07	2007 – 0296 07 DEC 2007
<i>SB nr 031004R1</i>	<i>CAP10C – Wings – Main spar – Mount of control stick base cover</i>	<i>Mandatory</i>			
BS n° 031101	CAP10B – Commande de vol – remplacement axe de renvoi d'aileron	Impératif	2004 / O	16-juil-04	F-2004-144 18-août-04
<i>SB nr 031101</i>	<i>CAP10B – Flight controls – aileron bellcrank pivot bolt replacement</i>	<i>Mandatory</i>			

CAP 10B

Titre – Title	Classification Compliance	Ed. / Rév. Is. / rev.	Date Rév. Date of rev.	CN / AD
BS n° 040102 CAP10B – Carburant – Réservoir avant – Sangle de fixation <i>SB nr 040102 CAP10B – Fuel – Front tank – Support strap</i>	Impératif Mandatory	2004 / 1	18-sept-07	2007 – 0285 13 NOV 2007
BS n° 040206 CAP10C – Commande de vol – Axe de bielle de manche <i>SB nr 040206 CAP10C – Flight controls – Tie rod bolt</i>	Impératif Mandatory	2007 / O	21-sept-07	EASA 2008-0060 01 April 2008
BS n° 040401 CAP10C – Voilure – Ailerons – Inspection supports de palette <i>SB nr 040401 CAP10C – Wings – Ailerons – Inspection of spade supports</i>	Impératif Mandatory	2004 / O	29-oct-04	F-2005-049 30-mars-05
BS n°040502 CAP10C – Train d'atterrissage – Cornières de train principal <i>SB nr 040502 CAP10C – Landing gear – Main gear profile angle</i>	Impératif Mandatory	2008 / O	06-mai-08	//////////
BS n° 040506 CAP10C – Train d'atterrissage – Soudure d'attache compas <i>SB nr 040506 CAP10C – Main landing gear – Torque link attaching weld</i>	Impératif Mandatory	2004 / O	07-juin-04	F-2004-108 A 07-juil-04
BS n° 040707 CAP10B/CAP232 – Inspection du support inférieur de direction <i>SB nr 040707 CAP10B/CAP232 – Rudder lower support – Inspection</i>	Impératif Mandatory	2004 / O	29-juil-04	F-2004-143 18-août-04
BS n° 041202 CAP10B – Instrument de bord – Protection indicateur de pression d'admission <i>SB n° 041202 CAP10B – On-board instruments – Protection of manifold pressure indicator</i>	Recommandé Recommended	2007 / O	16 –nov– 07	//////////
BS n° 041204 Avions Robin & CAP – Détecteur de CO <i>SB n° 041204 Robin & CAP aircraft – CO detector</i>	Recommandé Recommended	2008/ O	19-mai-08	//////////
BS n° 050601 Avions Apex Aircraft – Pompe à vide <i>SB nr 050601 Apex Aircraft airplanes – Dry air pump</i>	Facultatif Optional	2007 / O	01-févr-07	//////////
BS n° 050605 CAP10C – Connecteur circuit alternat au voisinage des pieds de manche <i>SB nr 050605 CAP10C – Push-to-talk electrical circuit – Connector close to control stick base</i>	Impératif Mandatory	2006 / O	17-oct-06	EASA 2007-0014 12 January 07
BS n° 051203 CAP10B – Alimentation électrique – Déplacement batterie vers l'arrière <i>SB nr 051203 CAP10B – Electrical power – Moving the battery aft in the airplane</i>	Facultatif Optional	2006 / 1	25-janv-07	//////////
BS n° 060307 CAP10C – Voilure – Longeron principal – Cale centrale de longeron <i>SB nr 060307 CAP10C – Wings – Main spar – Wooden center block</i>	Impératif Mandatory	2006 / 1	02-nov-06	EASA 2007-0015 12 January 07
BS n° 060603R1 CAP10C – Commande de vol – support de renvoi d'aileron et écrous prisonniers <i>SB n° 060603R1 CAP10C – Flight controls – Aileron bellcrank support and wing captive nuts</i>	Impératif Mandatory	2008/1	12-sept-08	
BS n° 060907 CAP10B – Indicateur Température Extérieure OAT – Installation <i>SB n° 060907 CAP10B – Outside Air Temperature OAT indicator – Installation</i>	Facultatif Optional	2007 / O	18-juin-07	//////////

CAP 10B

BS n°6412001 CAP10C – Mise à jour Manuel de vol – Consigne de la sortie de vrille	Impératif	2012/O	29-nov-12	EASA 2012- 0253 30-nov-2012
SB n° 6412001 CAP10C – Flight manual update – Spin recovery instruction	<i>Mandatory</i>			
BS n°170101 CAP10C – Mise à jour Manuel de vol en langue anglaise.	Impératif	2017/O	05-dec-17	EASA MCA 10064231 04-jan-2018
SB n°170101 CAP10C – English version AFM update	<i>Mandatory</i>			

CAP 10B

Titre - <i>Title</i>	Classification <i>Compliance</i>	Ed. / Rév. <i>Is. / rev.</i>	Date Rév. <i>Date of rev.</i>	CN / AD
IS n° 93-01 Mémento du mécanicien <i>SI n° 93-01 Memorandum for mechanics</i>	//////////	1/0	26-jan-2016	//////////
IS n° 990608 Calibration température cylindre <i>IS n°990608</i>	//////////	1999 / 1 <i>French only</i>	08-sept-00	//////////
LS n° 1 Vérification des masses d'équilibrage aileron <i>SL n° 1 Aileron balance verification</i>	//////////	1979 / O	18-juil-79	//////////
LS n° 2 Domaine de vol <i>SL n° 2 Flight envelope</i>	//////////	1980 / O	08-févr-80	//////////
LS n° 3 Réglages cellule <i>SL n° 3 Ailerons trim</i>	//////////	1981 / 1	19-oct-94	//////////
LS n° 4 Mise à l'air libre réservoir avant <i>SL n° 4 Front tank air vent</i>	//////////	1984 / O	06-nov-84	//////////
LS n° 5 Montage commande de tab de profondeur <i>SL n° 5 Assembling of the elevator trim tab control</i>	//////////	1986 / O	01-juil-86	//////////
LS n° 6 Ecrasement de l'étambot sous les ferrures d'articulation <i>SL n° 6 Crushing of the rudder post under the attaches of the rudder hinges</i>	//////////	1986 / O	01-juil-86	//////////
LS n° 7 Masse et centrage <i>SL n° 7 Respect of the certification limits of the CAP10B concerning maximum weight and balance</i>	//////////	1987 / 1 1987 / O	25-juil-96 15-juin-87	//////////
LS n° 8 Modification de la position de clapet vol dos sur le circuit carburant <i>SL n° 8 Modification of the inverted fuel valve</i>	//////////	1987 / O	13-nov-87	//////////
LS n° 9 Remplacement de la batterie NI.CAD SAFT 10-15 par une batterie étanche STECO 12 et 24 <i>SL n° 9 Replacement of the NI-CAD SAFT battery 10-15 with the STECO Battery 12 & 14</i>	//////////	1988 / O	01-déc-88	//////////
LS n° 10 Remplacement du guignol de direction <i>SL n° 10 Replacement of rudder control lever</i>	//////////	1989 / O	09-févr-89	//////////
LS n° 11 Alimentation électrique - Régulateur <i>SL n° 11 Electrical power supply - Regulator</i>	//////////	1989 / 1	31-mai-94 05-févr-93	//////////
LS n° 12 Modification des tuyauteries du circuit de freinage <i>SL n° 12 Transformation of the brake system lines</i>	//////////	1989 / O	09-oct-89	//////////
LS n° 13 Remplacement du relais de surtension PRESTOLITE X 17621 par un relais INTERAV (OVR 12B) <i>SL n° 13 Replacement of the overvoltage regulator PRESTOLITE X 17621 with a INTERAV (OVR 12B)</i>	//////////	1989 / O	30-nov-89	//////////
LS n° 14 Remplacement des tachymètres AC-RT7 par des tachymètres MITCHELL ref. 98480-23 <i>SL n° 14 Replacement of tachymeter AC-RT7 with tachymeter MITCHELL ref. 98480-23</i>	//////////	1989 / O	30-nov-89	//////////
LS n° 15 Atterrisseur auxiliaire - Evolution technique <i>SL n° 15 Supplementary gear - Technical evolution</i>	//////////	1991 / 1 1991 / O	30-nov-95 29-nov-91	//////////
LS n° 16 Sélecteur réservoir carburant <i>LS n° 16</i>	//////////	1995 / O <i>French only</i>	08-sept-95	//////////
LS n° 031206 Train d'atterrissage - Mécanisme de valve (obus) <i>SL n° 031206 Landing gear - Air filling valve mechanism (core)</i>	//////////	2003 / O	22-déc-03	//////////

CAP 10B

Titre - <i>Title</i>	Classification <i>Compliance</i>	Ed. / Rév. <i>Is. / rev.</i>	Date Rév. <i>Date of rev.</i>	CN / AD
LS n° 050902R1 Information à remonter au détenteur du Certificat de Type	//////////	2005 / 1	01-juil-15	//////////
<i>SL n° 050902R1 Information to provide the Type Certificate owner with</i>	//////////			
LS 180603 Utilisation produit SOLO Entoilage		2019 / 2		EASA MC 10068557
<i>SL 180603 Application of SOLO Product for covering</i>		2019 / 2		EASA MC 10068557
LS 180604 Remplacement indicateur de trim électrique	//////////	2018 / 7	//////////	//////////
<i>SL 180604 Electric TAB position indicator replacement</i>	//////////			
LS 190901 Réglage de la pression du train d'atterrissage – Pompe de précision	//////////	2019	//////////	//////////
<i>SL 190901 Landing gear pressure adjustment – Precision Pump</i>	//////////			
LS 210201 Plaque d'identification constructeur et plaque d'immatriculation	//////////	2021	//////////	//////////
<i>SL 210201 Manufacturer plate & registration plate</i>	//////////			

CAP 20

Titre - <i>Title</i>	Classification <i>Compliance</i>	Ed. / Rév. <i>Is. / rev.</i>	Date Rév. <i>Date of rev.</i>	CN / AD
LS n° 1 Vérification des masses d'équilibrage aileron <i>SL n° 1 Aileron balance vérification</i>	//////////	1979 / O	18-juil-79	//////////
LS n° 3 Réglages cellule <i>SL n° 3 Ailerons trim</i>	//////////			
BS n° 030303 CAP - Joint plat aluminium <i>SB nr 030303 CAP - aluminium sealing gasket</i>	Facultatif <i>Optional</i>	2003 / O	10-avr-03	//////////
BS n° 040707 CAP10B/CAP232 - Inspection du support inférieur de direction <i>SB nr 040707 CAP10B/CAP232 - Rudder lower support - Inspection</i>	Impératif <i>Mandatory</i>	2004 / 0	29-juil-04	F-2004-143 18-août-04
BS n° 041204 Avions Robin & CAP - Détecteur de CO <i>SB n° 041204 Robin & CAP aircraft - CO detector</i>	Recommandé <i>Recommended</i>	2008 / O	19 mai 08	//////////
LS n° 050902R1 Information à remonter au détenteur du Certificat de Type <i>SL n° 050902R1 Information to provide the Type Certificate owner with</i>	////////// //////////	2005 / 1	01-juil-15	//////////
LS 180603 Utilisation produit SOLO Entoilage <i>SL 180603 Application of SOLO Product for covering</i>		2019 / 2 2019 / 2		EASA MC 10068557 <i>EASA MC 10068557</i>
LS 190901 Réglage de la pression du train d'atterrissage – Pompe de précision <i>SL 190901 Landing gear pressure adjustment – Precision Pump</i>	////////// //////////	2019	//////////	//////////
LS 210201 Plaque d'identification constructeur et plaque d'immatriculation <i>SL 210201 Manufacturer plate & registration plate</i>	////////// //////////	2021	//////////	//////////

CAP 20L/S 200

Titre - <i>Title</i>	Classification <i>Compliance</i>	Ed. / Rév. <i>Is. / rev.</i>	Date Rév. <i>Date of rev.</i>	CN / AD
BS n° 1 Inspection du longeron arrière de voilure <i>SB n° 1</i>	Impératif	1978 / O	01-déc-78	78-234-(A) 20/12/1978
		<i>French only</i>		
BS n° 2 Inspection bâti moteur <i>SB n° 2</i>	Impératif	1979 / O	09-mai-79	79-114-(A) 20/06/1979
		<i>French only</i>		
BS n° 000703 Références ceinture de sécurité <i>SB n° 000703 Safety belt references</i>	Facultatif <i>Optional</i>	2000 / O	24-juil-00	//////////
BS n° 000705 Poulies <i>SB n° 000705 Pulleys</i>	Recommandé <i>Recommended</i>	2000 / O	20-oct-00	//////////
BS n° 020405 Raccordement bielle sur guignol de profondeur <i>SB n° 020405 Control rod - elevator lever connection</i>	Impératif <i>Mandatory</i>	2002 / O	23-mai-02	2002-298(A) 12/06/2002
LS n° 1 Vérification des masses d'équilibrage aileron <i>SL n° 1 Aileron balance verification</i>	////////// //////////	1979 / O	18-juil-79	//////////
BS n° 030303 CAP - Joint plat aluminium <i>SB nr 030303 CAP - aluminium sealing gasket</i>	Facultatif <i>Optional</i>	2003 / O	10-avr-03	//////////
BS n° 040707 CAP10B/CAP232 - Inspection du support inférieur de direction <i>SB nr 040707 CAP10B/CAP232 - Rudder lower support - Inspection</i>	Impératif <i>Mandatory</i>	2004 / 0	29-juil-04	F-2004-143 18-août-04
BS n° 041204 Avions Robin & CAP - Détecteur de CO <i>SB n° 041204 Robin & CAP aircraft - CO detector</i>	Recommandé <i>Recommended</i>	2008 / O	19 mai 08	//////////
BS n° 050505 CAP231/CAP20L/CAP21 Longeron de voilure – Inspection semelle extradados <i>SB nr 050505 CAP231, CAP20L, CAP21 Wing main spar – Inspection of the upper cap</i>	Impératif <i>Mandatory</i>	2006 / O	13-juil-06	EASA 2006-0210-E 12 July 2006
LS n° 050902R1 Information à remonter au détenteur du Certificat de Type <i>SL n° 050902R1 Information to provide the Type Certificate owner with</i>	////////// //////////	2005 / 1	01-juil-15	//////////
LS 180603 Utilisation produit SOLO Entoilage <i>SL 180603 Application of SOLO Product for covering</i>		2019 / 2 2019 / 2		EASA MC 10068557 EASA MC 10068557
LS 190901 Réglage de la pression du train d'atterrissage – Pompe de précision <i>SL 190901 Landing gear pressure adjustment – Precision Pump</i>	////////// //////////	2019	//////////	//////////
LS 210201 Plaque d'identification constructeur et plaque d'immatriculation <i>SL 210201 Manufacturer plate & registration plate</i>	////////// //////////	2021	//////////	//////////

CAP 21

Titre - <i>Title</i>	Classification <i>Compliance</i>	Ed. / Rév. <i>Is. / rev.</i>	Date Rév. <i>Date of rev.</i>	CN / AD
BS n° 000703 Références ceinture de sécurité <i>SB n° 000703 Safety belt references</i>	Facultatif <i>Optional</i>	2000 / O	24-juil-00	//////////
BS n° 000705 Poulies <i>SB n° 000705 Pulleys</i>	Recommandé <i>Recommended</i>			
BS n° 020405 Raccordement bielle sur guignol de profondeur <i>SB n° 020405 Control rod - elevator lever connection</i>	Impératif <i>Mandatory</i>	2002 / O	23-mai-02	2002-298(A) 12/06/2002
BS n° 030303 CAP - Joint plat aluminium <i>SB nr 030303 CAP - aluminium sealing gasket</i>	Facultatif <i>Optional</i>	2003 / O	10-avr-03	//////////
BS n° 041204 Avions Robin & CAP - Détecteur de CO <i>SB n° 041204 Robin & CAP aircraft - CO detector</i>	Recommandé <i>Recommended</i>	2008 / O	19 mai 08	//////////
BS n° 050505 CAP231/CAP20L/CAP21 Longeron de voilure – Inspection semelle extradados <i>SB nr 050505 CAP231, CAP20L, CAP21 Wing main spar – Inspection of the upper cap</i>	Impératif <i>Mandatory</i>	2006 / O	13-juil-06	EASA 2006-0210-E 12 July 2006
LS n° 1 Fixation plan fixe horizontal <i>SL n° 1</i>	////////// <i>//////////</i>	1986 / O <i>French only</i>	16-mai-86	//////////
LS n° 3 Réglages cellule <i>SL n° 3 Ailerons trim</i>	////////// <i>//////////</i>	1981 / 1	19-oct-94	//////////
LS n° 050902R1 Information à remonter au détenteur du Certificat de Type <i>SL n° 050902R1 Information to provide the Type Certificate owner with</i>	////////// <i>//////////</i>	2005 / 1	01-juil-15	//////////
LS 180603 Utilisation produit SOLO Entoilage <i>SL 180603 Application of SOLO Product for covering</i>		2019 / 2 <i>2019 / 2</i>		EASA MC 10068557 <i>EASA MC 10068557</i>
LS 210201 Plaque d'identification constructeur et plaque d'immatriculation <i>SL 210201 Manufacturer plate & registration plate</i>	////////// <i>//////////</i>	2021	//////////	//////////

CAP 231

Titre - <i>Title</i>	Classification <i>Compliance</i>	Ed. / Rév. <i>Is. / rev.</i>	Date Rév. <i>Date of rev.</i>	CN / AD
BS n° 1 Modalités de surveillance bâti moteur <i>SB n° 1 Engine mount inspection procedure</i>	Impératif <i>Mandatory</i>	1991 / 4	15-fév-2018	2001-051(A) 07/02/2001
BS n° 2 Voilure - Inspection du revêtement extradados <i>SB n° 2 Wings - Inspection of the upper wing surface skin</i>	Impératif <i>Mandatory</i>	1992 / O	29-sept-92	92-255 (A) 25/11/1992
BS n° 3 Palonniers réglables <i>SB n° 3 Adjustable rudder pedals</i>	Impératif <i>Mandatory</i>	1996 / O	08-févr-96	//////////
BS n° 4 Bâti atterrisseur <i>SB n° 4 Main landing gear mount</i>	Impératif <i>Mandatory</i>	1996 / O	29-oct-96	//////////
BS n° 980507 Augmentation de masse maxi en catégorie A <i>SB n° 980507 Increase of the category A maximum weight</i>	Recommandé <i>Recommended</i>	1998 / O	12-mai-98	//////////
BS n° 980508 Palonniers <i>SB n° 980508 Rudder pedals</i>	Impératif <i>Mandatory</i>	1998 / O	27-juil-98	98-403(A) 21/10/1998
BS n° 000703 Références ceinture de sécurité <i>SB n° 000703 Safety belt references</i>	Facultatif <i>Optional</i>	2000 / O	24-juil-00	//////////
BS n° 000705 Poulies <i>SB n° 000705 Pulleys</i>	Recommandé <i>Recommended</i>	2000 / O	20-oct-00	//////////
BS n° 020405 Raccordement bielle sur guignol de profondeur <i>SB n° 020405 Control rod - elevator lever connection</i>	Impératif <i>Mandatory</i>	2002 / O	23-mai-02	2002-298(A) 12/06/2002
BS n° 030303 CAP - Joint plat aluminium <i>SB nr 030303 CAP - aluminium sealing gasket</i>	Facultatif <i>Optional</i>	2003 / O	10-avr-03	//////////
BS n° 040707 CAP10B/CAP232 - Inspection du support inférieur de direction <i>SB nr 040707 CAP10B/CAP232 - Rudder lower support - Inspection</i>	Impératif <i>Mandatory</i>	2004 / O	29-juil-04	F-2004-143 18-août-04
BS n° 041204 Avions Robin & CAP - Détecteur de CO <i>SB n° 041204 Robin & CAP aircraft - CO detector</i>	Recommandé <i>Recommended</i>	2008 / O	19 mai 08	//////////
BS n° 050505 CAP231/CAP20L/CAP21 Longeron de voilure – Inspection semelle extradados <i>SB nr 050505 CAP231, CAP20L, CAP21 Wing main spar – Inspection of the upper cap</i>	Impératif <i>Mandatory</i>	2006 / O	13-juil-06	EASA 2006-0210-E 12 July 2006
BS n° 060305 CAP231/CAP231EX - Renforts de précaution sur attaches bâti moteur et inspection <i>SB n° 060305 CAP231/CAP231EX - Reinforcement on engine mount attachments as a precaution and major inspection</i>	Impératif <i>Mandatory</i>	2006 / O	13-juil-06	EASA 2006-0211-E 12 July 2006
LS n° 3 Réglages cellule <i>SL n° 3 Ailerons trim</i>	////////// //////////	1981 / 1	19-oct-94	//////////
LS n° 050902R1 Information à remonter au détenteur du Certificat de Type <i>SL n° 050902R1 Information to provide the Type Certificate owner with</i>	////////// //////////	2005 / 1	01-juil-15	//////////
LS 180603 Utilisation produit SOLO Entoilage <i>SL 180603 Application of SOLO Product for covering</i>	////////// //////////	2019 / 2 2019 / 2		EASA MC 10068557 EASA MC 10068557

CAP 231

Titre - <i>Title</i>	Classification <i>Compliance</i>	Ed. / Rév. <i>Is. / rev.</i>	Date Rév. <i>Date of rev.</i>	CN / AD
BS n° 000703 Références ceinture de sécurité <i>SB n° 000703 Safety belt references</i>	Facultatif <i>Optional</i>	2000 / O	24-juil-00	//////////
BS n° 000705 Poulies <i>SB n° 000705 Pulleys</i>	Recommandé <i>Recommended</i>			
BS n° 020405 Raccordement bielle sur guignol de profondeur <i>SB n° 020405 Control rod - elevator lever connection</i>	Impératif <i>Mandatory</i>	2002 / O	23-mai-02	2002-298(A) 12/06/2002
BS n° 030303 CAP - Joint plat aluminium <i>SB nr 030303 CAP - aluminium sealing gasket</i>	Facultatif <i>Optional</i>	2003 / O	10-avr-03	//////////
BS n° 041204 Avions Robin & CAP - Détecteur de CO <i>SB n° 041204 Robin & CAP aircraft - CO detector</i>	Recommandé <i>Recommended</i>	2008 / O	19 mai 08	//////////
BS n° 050505 CAP231/CAP20L/CAP21 Longeron de voilure – Inspection semelle extradados <i>SB nr 050505 CAP231, CAP20L, CAP21 Wing main spar – Inspection of the upper cap</i>	Impératif <i>Mandatory</i>	2006 / O	13-juil-06	EASA 2006-0210-E 12 July 2006
LS n° 1 Fixation plan fixe horizontal <i>SL n° 1</i>	////////// <i>//////////</i>	1986 / O <i>French only</i>	16-mai-86	//////////
LS n° 3 Réglages cellule <i>SL n° 3 Ailerons trim</i>	////////// <i>//////////</i>	1981 / 1	19-oct-94	//////////
LS n° 050902R1 Information à remonter au détenteur du Certificat de Type <i>SL n° 050902R1 Information to provide the Type Certificate owner with</i>	////////// <i>//////////</i>	2005 / 1	01-juil-15	//////////
LS 180603 Utilisation produit SOLO Entoilage <i>SL 180603 Application of SOLO Product for covering</i>	////////// <i>//////////</i>	2019 / 2 <i>2019 / 2</i>		EASA MC 10068557 <i>EASA MC 10068557</i>
LS 210201 Plaque d'identification constructeur et plaque d'immatriculation <i>SL 210201 Manufacturer plate & registration plate</i>	////////// <i>//////////</i>	2021	//////////	//////////

CAP 231EX

Titre - <i>Title</i>	Classification <i>Compliance</i>	Ed. / Rév. <i>Is. / rev.</i>	Date Rév. <i>Date of rev.</i>	CN / AD
BS n° 1 Modalités de surveillance bâti moteur <i>SB n° 1 Engine mount inspection procedure</i>	Impératif <i>Mandatory</i>	1991 / 4	15-fév-2018	2001-051(A) 07/02/2001
BS n° 3 Palonniers réglables <i>SB n° 3 Adjustable rudder pedals</i>	Impératif <i>Mandatory</i>	1996 / O0	08-févr-96	//////////
BS n° 980901 Cde de vol - Compensateur - Axe de conjugaison de tab <i>SB n° 980901 Flight Cntrls - Tab - Replacement & inspection of Trim tab axle</i>	Impératif <i>Mandatory</i>	1998 / 4	juin 2004	2001-133(A) R3 07/07/2004
BS n° 980508 Palonniers <i>SB n° 980508 Rudder pedals</i>	Impératif <i>Mandatory</i>	1998 / O	27-juil-98	98-403(A) 21/10/1998
BS n° 000705 Poulies <i>SB n° 000705 Pulleys</i>	Recommandé <i>Recommended</i>	2000 / O	20-oct-00	//////////
BS n° 020405 Raccordement bielle sur guignol de profondeur <i>SB n° 020405 Control rod - elevator lever connection</i>	Impératif <i>Mandatory</i>	2002 / O	23-mai-02	2002-298(A) 12/06/2002
BS n° 030303 CAP - Joint plat aluminium <i>SB nr 030303 CAP - aluminium sealing gasket</i>	Facultatif <i>Optional</i>	2003 / O	10-avr-03	//////////
BS n° 040707 CAP10B/CAP232 - Inspection du support inférieur de direction <i>SB nr 040707 CAP10B/CAP232 - Rudder lower support - Inspection</i>	Impératif <i>Mandatory</i>	2004 / 0	29-juil-04	F-2004-143 18-août-04
BS n° 041204 Avions Robin & CAP - Détecteur de CO <i>SB n° 041204 Robin & CAP aircraft - CO detector</i>	Recommandé <i>Recommended</i>	2008 / O	19 mai 08	//////////
BS n° 060305 CAP231/CAP231EX - Renforts de précaution sur attaches bâti moteur et inspection <i>SB n° 060305 CAP231/CAP231EX - Reinforcement on engine mount attachments as a precaution and major inspection</i>	Impératif <i>Mandatory</i>	2006 / O	13-juil-06	EASA 2006-0211-E 12 July 2006
LS n° 3 Réglages cellule <i>SL n° 3 Ailerons trim</i>	////////// //////////	1981 / 1	19-oct-94	//////////
LS n° 050902R1 Information à remonter au détenteur du Certificat de Type <i>SL n° 050902R1 Information to provide the Type Certificate owner with</i>	////////// //////////	2005 / 1	01-juil-15	//////////
LS 180603 Utilisation produit SOLO Entoilage <i>SL 180603 Application of SOLO Product for covering</i>	////////// //////////	2019 / 2 2019 / 2		EASA MC 10068557 EASA MC 10068557
LS 210201 Plaque d'identification constructeur et plaque d'immatriculation <i>SL 210201 Manufacturer plate & registration plate</i>	////////// //////////	2021	//////////	//////////

CAP 232

Titre - <i>Title</i>	Classification <i>Compliance</i>	Ed. / Rév. <i>Is. / rev.</i>	Date Rév. <i>Date of rev.</i>	CN / AD
BS n° 1 Modalités de surveillance bâti moteur <i>SB n° 1 Engine mount inspection procedure</i>	Impératif <i>Mandatory</i>	1991 / 4	15-fév-2018	2001-051(A) 07/02/2001
BS n° 3 Palonniers réglables <i>SB n° 3 Adjustable rudder pedals</i>	Impératif <i>Mandatory</i>			
BS n° 980508 Palonniers <i>SB n° 980508 Rudder pedals</i>	Impératif <i>Mandatory</i>	1998 / O	27-juil-98	98-403(A) 21/10/1998
BS n° 980901 Cde de vol - Compensateur - Axe de conjugaison de tab <i>SB n° 980901 Flight Cntrls - Tab - Replacement & inspection of Trim tab axle</i>	Impératif <i>Mandatory</i>	1998 / 4	juin 2004	2001-133(A) R3 07/07/2004
BS n° 980701 Robinet et filtre essence <i>SB n° 980701 Fuel selector and filter</i>	Recommandé <i>Recommended</i>	1998 / O	22-déc-98	//////////
BS n° 990203 Système fumigène <i>SB n° 990203 Smoke système</i>	Facultatif <i>Optional</i>	2000 / O	15-sept-00	//////////
BS n° 990603 Jambe de train <i>SB n° 990603 Main gear leg</i>		Annulé (voir BS 020717) <i>Superseded (refer to SB 020717)</i>		
BS n° 990805 Montage atterrisseur principal <i>SB n° 990805 Mounting main gear</i>		Annulé (voir BS 020717) <i>Superseded (refer to SB 020717)</i>		
BS n° 991006 Butées réglables de pied de manche <i>SB n° 991006 Root stickadjustable stops</i>	Impératif <i>Mandatory</i>	2000 / O	05-janv-00	2000-103(A) 23/02/2000
BS n° 000107 Bielles en aluminium <i>SB n° 000107 Aluminium control rods</i>	Impératif <i>Mandatory</i>	2000 / 1	21-nov-00	2000-143(A) R1 24/01/2001
BS n° 000202 Relais démarreur <i>SB n° 000202 Starter Relay</i>	Impératif <i>Mandatory</i>	2000 / O	09-nov-00	2001/038(A) 24/01/2001
BS n° 000601 Roulement de pied de manche <i>SB n° 000601 Stick pivot bearing</i>	Impératif <i>Mandatory</i>	2001 / O	19-févr-01	2001-134(A) 04/04/2001
BS n° 000604 Références de pédale de palonnier <i>SB n° 000604 Rudder pedal references</i>	Facultatif <i>Optional</i>	2000 / O	06-nov-00	//////////
BS n° 000703 Références ceinture de sécurité <i>SB n° 000703 Safety belt references</i>	Facultatif <i>Optional</i>	2000 / O	24-juil-00	//////////
BS n° 000705 Poulies <i>SB n° 000705 Pulleys</i>	Recommandé <i>Recommended</i>	2000 / O	20-oct-00	//////////
BS n° 000801 Fixation du cache de pied de manche <i>SB n° 000801 Control stick cover installation</i>	Impératif <i>Mandatory</i>	2000 / O	08-sept-00	2001-039(A) 24/01/2001
BS n° 001102 Cornière inférieure capot moteur <i>SB n° 001102 Engine cowl angle bracket</i>	Recommandé <i>Recommended</i>	2001 / O	07-mars-01	//////////
BS n° 001103 4 infos <i>SB n° 001103 4 info</i>	Facultatif <i>Optional</i>	2001 / O	14-juin-01	//////////
BS n° 001201 Balise de détresse <i>SB n° 001201 Emergency locator transmitter</i>	Facultatif <i>Optional</i>	2002 / O	26-févr-02	//////////
BS n° 010201 Carénages d'emplanture <i>SB n° 010201 Wing root fairing</i>	Facultatif <i>Optional</i>	2001 / O	20-févr-01	//////////
BS n° 010402 Pneus MICHELIN <i>SB n° 010402 MICHELIN Tires</i>	Facultatif <i>Optional</i>	2001 / O	16-avr-01	//////////
BS n° 010404 Prise auxiliaire <i>SB n° 010404 Auxiliary electrical socket</i>	Facultatif <i>Optional</i>	2001 / O	20-juin-01	//////////

CAP 232

Titre - <i>Title</i>	Classification <i>Compliance</i>	Ed. / Rév. <i>Is. / rev.</i>	Date Rév. <i>Date of rev.</i>	CN / AD
BS n° 010603 Mise à l'air libre des réservoirs d'aile <i>SB n° 010603 Wing fuel tank vent</i>	Impératif <i>Mandatory</i>	2001 / O	11-juin-01	2001-244(A) 11/07/2001
BS n° 010605 Montage de support de roue <i>SB n° 010605 Wheel support assembly</i>	Recommandé <i>Recommended</i>			
BS n° 010704 Prolongateur d'orifice de réservoir p. <i>SB n° 010704 Main tank filler port extension</i>	Facultatif <i>Optional</i>	2001 / O	27-août-01	//////////
BS n° 010803 Embouts à rotule <i>SB n° 010803 Rod end bearings</i>	Impératif <i>Mandatory</i>	2002 / 1	20-nov-02	2002-604(A) 11/12/2002
BS n° 020202 CAP232 - Cadre 3 - Augmentation distance cadre - bielle de profondeur <i>SB n° 020202 CAP232 - Former 3 - Increased distance between former - elevator rod</i>	Recommandé <i>Recommended</i>	2002 / 0	09-oct-02	//////////
BS n° 020204 Augmentation de la masse maximale CAP232 <i>SB n° 020204 CAP232 maximum weight increasing</i>	Impératif <i>Mandatory</i>	2002 / O	25-févr-02	2002-245(A) 15/05/2002
BS n° 020405 Liaison bielle sur guignol de profondeur <i>SB n° 020405 Control rod - elevator lever connection</i>	Impératif <i>Mandatory</i>	2002 / O	23-mai-02	2002-298(A) 12/06/2002
BS n° 020601 CAP10B - CAP232 - Instrument - Flexible tachymétrique - Référence <i>SB nr 020601 CAP10B - CAP232 - Instrument - Tachometer cable - reference</i>	Facultatif <i>Optional</i>	2003 / O	12-mai-03	//////////
BS n° 020717 CAP232 - Train d'atterrissage - Montage jambe de train sur platine <i>SB nr 020717 CAP232 - Landing gear - Installation of gear leg</i>	Facultatif <i>Optional</i>	2007 / O	23 mai 2007	//////////
BS n° 030303 CAP - Joint plat aluminium <i>SB nr 030303 CAP - Aluminium sealing gasket</i>	Facultatif <i>Optional</i>	2003 / O	10-avr-03	//////////
BS n° 040707 CAP10B/CAP232 - Inspection du support inférieur de direction <i>SB nr 040707 CAP10B/CAP232 - Rudder lower support - Inspection</i>	Impératif <i>Mandatory</i>	2004 / 0	29-juil-04	F-2004-143 18-août-04
BS n° 041204 Avions Robin & CAP - Détecteur de CO <i>SB n° 041204 Robin & CAP aircraft - CO detector</i>	Recommandé <i>Recommended</i>	2008 / O	19 mai 08	//////////
LS n° 3 Réglages cellule <i>SL n° 3 Ailerons trim</i>	////////// //////////	1981 / 1	19-oct-94	//////////
LS n° 050902R1 Information à remonter au détenteur du Certificat de Type <i>SL n° 050902R1 Information to provide the Type Certificate owner with</i>	////////// //////////	2005 / 1	01-juil-15	//////////
LS 180604 Remplacement indicateur de trim électrique <i>SL 180604 Electric TAB position indicator replacement</i>	////////// //////////	2018 / 7	//////////	//////////
LS 180603 Utilisation produit SOLO Entoilage <i>SL 180603 Application of SOLO Product for covering</i>	////////// //////////	2019 / 2		EASA MC 10068557 EASA MC 10068557
LS 210201 Plaque d'identification constructeur et plaque d'immatriculation <i>SL 210201 Manufacturer plate & registration plate</i>	////////// //////////	2021	//////////	//////////